

RODEX



INSTRUCTION MANUAL



JIG SAW

RDX3650 | ITEM NO: X3625

TR:	02-05	EN:	06-09	RU:	10-14	GE:	15-20	AM:	21-26	AR:	27-30
AL:	31-35	BS:	36-40	BG:	41-43	PR:	44-47	FR:	48-52	UZ:	53-57
										RO:	58-62

TÜRKÇE DEKUPAJ TESTERE RDX3650- X3625

TANITIM VE KULLANMA KLAVUZU



CİHAZIN ÜNİTELERİ

1. Açma/kapama tetiği
2. Devamlı çalışma butonu
3. Kesici bıçak mahfazası
4. Toz tahliye çıkışı
5. Pandül ayar düğmesi
6. Hız ayar düğmesi
7. Testere sıkıştırma kolu

TEKNİK ÖZELLİKLER

VOLTAJ	230V~50HZ
GİRİŞ GÜCÜ	850W
HIZ	0-3000 d/dk
AĞAÇ KESME DERİNLİĞİ	100mm.
KESME DERİNLİĞİ	max. 45mm

NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

İnclinare culcându-la spre dreapta sau spre stânga. Trebuie selectate unghiurile 0- 15- 30 și 45 de grade. În afara acestor valori pot și reglate și valorile unghiurilor temporale. Stângeți din nou bine șuruburile.

TĂIERE CU PĂTRUNDERE DIRECTĂ ÎN MATERIAL

Prin procesul de tăiere cu pătrundere directă în material pot fi prelucrate numai materiale moi ca lemnul, ghips-cartonul sau materiale similare.

Tăierile cu pătrundere directă în material pot fi realizate și prin penetrarea directă în material când scula electrică funcționează fără a fi necesare deschiderea găuri de ghidaj. Dar această solicită un talent special și este posibilă numai cu pânze de ferăstrău scurte. Puneți scula electrică cu marginea anterioară a tălpii de fixare pe piesa de lucru și porniți-o. Apăsăți strâns scula electrică pe piesa de lucru și lăsați pânza de ferăstrău să pătrundă lent în piesa de lucru. După atingerea adâncimi de tăiere necesară, aduceți scula electrică pe poziția de lucru normală în așa fel încât să se sprijine drept și cu toată suprafața pe piesa de lucru și tăiați mai departe de-a lungul liniei de tăiere dorite. La sfârșitul operației de tăiere întâi opriți aparatul și după aceea scoateți-l din material.

ÎNȚREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

Înainte oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.

Rola de ghidaj trebuie unsă din când în când cu un lubrifiant și controlată din punct de vedere al uzării. Dacă este uzată trebuie înlocuită. Pentru a putea munci cu randament și în mod sigur țineți tot timpul curate scula electrică și fantele de ventilație. În cazul în care scula electrică se defectează cu toate că fost fabricată cu minuțiozitate și a fost supusa metodelor de testare, repararea trebuie realizată la un servis competent pentru sculele manuale electrice "RODEX".

SISTEMUL DE ASPIRARE CU INSTALAȚIE EXTERIOARĂ

Sistemul de aspirare previne poluarea excesivă și prezența unei cantități mari de praf în aerul inspirat și ușurează purificarea materialului prăfuit. În timpul muncii îndelungate asupra lemnului sau în cazul munci profesionale cu materiale care elimină pulberi nocive sănătății trebuie instalat un echipament de aspirare cu instalație exterioară la mașină.

REGLAREA MIȘCĂRI PENDULARE

Mișcarea pendulară reglabilă în patru trepte permite adaptarea optimă a vitezei de tăiere, a randamentului și a aspectului tăieturii în funcție de structura materialului prelucrat.

În timpul mișcării în jos și de fiecare dată ridică pânza de ferăstrău de pe material și astfel influențează în mod pozitiv procesul de aruncare a așchiilor, micșorează căldura provocată datorită frecării și mărește durata de fiabilitate a pânzei de ferăstrău, totodată prin micșorarea efortului necesar întreprins pentru împingerea înainte vă asigură posibilitatea muncii fără să vă obosiți. Mânerul de reglare a mișcării pendulare permite reglarea mișcării pendulare în patru trepte. Cu mânerul de reglare puteți regla mișcarea pendulară chiar în timpul funcționării.

Treapta : 0

Fără mișcare pendulară

Treapta : 1

Mișcare pendulară redusă

Treapta : 2

Mișcare pendulară medie

Treapta : 3

Mișcare pendulară amplă

În principiu trebuie respectate următoarele recomandări.

- Selectați o treaptă de mișcare pendulară mai mică, respectiv opriți complet mișcarea pendulară, în funcție de cât de fină și curată trebuie să fie marginea de tăiere obținută.
- La prelucrarea materialelor subțiri (de ex. tablă) opriți mișcarea pendulară. (Treapta 0)
- La prelucrarea materialelor moi și la tăierea lemnului în direcția fibrei puteți lucra cu mișcare pendulară de amplitudine maximă.


INSTRUCȚIUNI DE LUCRU

TĂIERE

În scopul evitării încălzirii excesive a pânzei de ferăstrău și avarierea acestuia nu aplicați o presiune excesivă asupra materialului care urmează să fie tăiat. Dacă materialele care vor fi tăiate sunt subțiri, în vederea evitării vibrațiilor și pentru un randament superior de tăiere, tăiați aceste materiale așezându-le pe o placă.

REGLAREA UNGHIULUI DE ÎNCLINARE

Pentru tăieri triunghiulare și oblice slăbiți ambele șuruburi ale tâlpii fierăstrăului cu ajutorul cheii de reglaj și scoateți afară talpa fierăstrăului din poziția dreaptă fixă. Reglați unghiul de



KULLANIM ALANI VE ÖMRÜ

Bu cihaz tahta, plastik ve alüminyum malzemelerin kesilmesi için geliştirilmiştir. Geniş aksesuar seçeneği ve testere bıçağı programı sayesinde bu alet çok yönlü olarak kullanılabilir ve hem kavisli hem de dairesel kesme işlemlerini mükemmel biçimde yapar.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 7 yıldır.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- Elektrik çarpması, yaralanma ve yangın risklerinden korunmak için aşağıdaki bilgilerle dikkat edin.
- Mevcut şebeke voltajının alet tip levhası üzerindeki bilgilerle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrikli aletin ve elektrik bağlantılarının hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Kabloyu yalnızca motor kapalıyken prize takın
- Aletleri daima işlenecek malzeme ile irtibata geçmeden önce çalıştırın.
- Elektrik çarpmasına karşı kendinizi koruyun. Metal boru, radyatör elektrikli ocak, buzdolabı vb. gibi topraklanmış aletlere dokunmaktan kaçının.
- Aşırı sıcaklık farkı elektrik ileten parçalar üzerinde su damlacıklarının oluşmasına yol açar. Aleti çalıştırmadan önce aletin çalışılacak yerdeki ortam sıcaklığına gelmesini bekleyin.

- Makineleri, aletleri ve tavsiye edilen aksesuar parçalarını kullanım klavuzundaki yönetmeliklere göre ve yalnızca kullanım amacına uygun alanlarda kullanın.
- Üzerinde çalışılacak malzemeyi sabitleyiniz. İş parçalarını emniyetlemek için sıkma tertibatları veya mengene kullanın.
- Çalışma esnasında hareketli parçalara takılabilen takılar takmayın ve bol elbise giymeyin. Uzun saçlarınızı bağlayın veya saçları saran ağ takın. Kaymayan ayakkabı giyin ve eldiven takın.
- Kıymıklı, talaşlı ve tozlu çalışmalar ile başüstü çalışmalarda daima koruyucu gözlük takın, gerektiğinde maske takın.
- Aşırı gürültülü çalışmalarda kulaklık takın.
- Taban, merdiven ve iskele üzerinde çalışırken sağlam durmaya çalışın.
- Elektrikli aletleri nem ve yağmura karşı koruyun. Kesinlikle suyun içine sokmayın.
- Açık havada çalışırken yalnızca bu şartlarda çalışmaya izin verilmiş alet ve uzatma kablolarını kullanın.
- Aletleri patlama tehlikesi bulunan yerlerde çalıştırmayın.
- Aletin üçüncü kişilere verilmesinde bu kullanım klavuzu da verilecektir.
- Tamir çalışmalarını yalnızca kalifiye kişiler tarafından ve orijinal parçalar kullanılarak yapılacaktır.

UYARI: Alkol, ilaç ve uyuşturucu maddeler ile hastalık, ateşli haller ve yorgunluk reaksiyon kabiliyetinizi etkileyebilir. Bu durumlarda elektrikli aletleri kullanmayın.

- Elektrikli aletleri çocuklardan uzak tutun.
- Elektrikli aletleri orijinal ambalajları içinde ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Aleti kullanmadığımızda, mola verdiğinizde, ayar çalışmalarında, aksesuar değiştirmede ve bakım çalışmalarında daima kablo fişini prizden çıkarın.
- Elektrikli aletleri kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın. Fişi prizden çıkarırken kesinlikle kablosuna asılarak çıkarmayın.
- Motorları yük altında durdurmayın.
- Çalışma alanınızı düzenli tutun.
- Çalışırken anormal vücut hareketlerinden kaçının.
- Makinanın istenmeden devreye sokulmasını veya yol almasını önleyin
- Takım anahtarlarını ve ayar yardımcı aletlerini takılı bırakmayın.
- Aleti kapattıktan sonra testere bıçağını yan taraftan bastırarak frenlemeyin.
- Sadece keskin ve kusursuz testere bıçakları kullanın. Çatlamış, eğilmiş veya körelmiş testere bıçaklarını hemen değiştirin.
- Testere bıçağı ve pabucunun değiştirilmesi yalnızca elektrik kablosunun fişi prizden çıkarıldığında yapılacaktır.
- Testere bıçağı tutma elemanı içinde tam sağlam şekilde bağlı olmalıdır. Çalışma aralarında testere bıçağının sıkı olarak bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Testere pabucu tüm yüzeyi ile emniyetli şekilde oturmalıdır.
- Asbestli çimentonun kesilmesinde sağlığa zarar veren toz oluşabilir. İlgili kanuni yönetmelikler ve imalatçı tavsiyelerine dikkat edin.

- Folişi numai pânze de ferăstrău bine ascuțite și întregi. Schimbați imediat pânzele de ferăstrău crăpate, îndoite sau tocite.
- Încuierea pânzei de ferăstrău și a tălpi vor fi realizate numai după scoaterea cablului de alimentare afară din priză.
- Pânza de ferăstrău trebuie să fie fixată bine în elementul de prindere. În pauzele de lucru controlați dacă pânza de ferăstrău este bine prinsă.
- Talpa fierăstrăului trebuie să stea sigur cu întreaga suprafață.
- În cazul tăieri cimentului cu azbest poate apărea pulbere dăunătoare sănătății. Respectați prevederile legilor în speță și recomandările producătorului.

FUNCȚIONARE

Atenție la tensiunea rețelei de alimentare: Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei electrice .

MONTAREA ȘI SCHIMBAREA PÂNZEI DE FERĂSTRĂU

- Înaintea oricărui intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.
- Țineți fix mânerul de blocaj rotindu-l în sensul de slăbire.
- Împingeți pânza de ferăstrău cu dinții în direcția de tăiere, până se înclichează în tija de ridicare. Aveți grijă la montarea pânzei de ferăstrău ca spatele acesteia să se afle în canelura rolei de ghidare.
- Asigurați fixarea fierăstrăului în orificiu eliberând mânerul de blocaj al pânzei de ferăstrău.
- Elementul de prindere al pânzelor de ferăstrău universale se potrivesc toate tipurilor pânzelor de ferăstrău comercializate pe piață.

PORNIRE/OPRIRE

Comutare temporală

Apăsăți și eliberați întrerupătorul de Pornire/Oprire.

Funcționare continuă

Punerea în funcțiune:

Apăsăți în jos pe întrerupătorul de Pornire/Oprire și **fixați-l** cu ajutorul butonului de fixare pe poziție apăsată.

Oprire:

Apăsăți pe întrerupătorul de Pornire/Oprire și apoi eliberați-l.

PRESELECȚIA NUMĂRULUI DE CURSE

Cu rozeta de reglare pentru preselecția numărului de curse puteți preselecția și modifica numărul de curse chiar în timpul funcționării.

1-2=număr de curse mic

3-4=număr de curse mediu

5-6=număr de curse mare

- Puneți întotdeauna în funcțiune scula electrică înainte de contactul cu materialul de prelucrat.
- Protejați-vă împotriva electrocutării. Evitați contactul corporal țevi metalice și cu suprafețe legate la pământ ca țevi, instalații de încălzire, sobe și frigider.
- Diferențele excesive de temperatură pot provoca formarea vaporilor de apă pe diferite componente conductibile de electricitate. Înainte de punerea în funcțiune a sculei electrice așteptați ca acesta să ajungă temperatura mediului în care urmează să funcționeze scula electrică.
- Întrebuințați aparatele, sculele și componentele accesorii recomandate conform regulamentelor din cadrul instrucțiunilor de întreținere și numai în mediile adecvate scopului întrebuințării.
- Stabilizați piesa de lucru pe care veți lucra. Pentru stabilizarea pieselor folosiți dispozitive de stabilizare sau menhină.
- În timpul lucrului nu purtați haine largi sau podoabe care pot fi prinse de piesele aflate în mișcare. Prindeți-vă părul lung sau purtați un fileu care acoperă părul. Încălțați-vă cu pantofi antiderapanți și purtați mănuși.
- Purtați neapărat ochelari și puneți-vă mască dacă este cazul în timpul lucrului în medii pline de așchii, talaș și praf și în momentul lucrului cu capul în jos.
- În timpul lucrului în care se produce zgomot excesiv purtați căști.
- Încercați să stați bine când lucrați pe taban, scări și schele.
- Protejați scula electrică împotriva umezeli și ploii. Nu o băgați sub nici o formă în apă.
- Atunci când lucrați cu scula electrică în aer liber folosiți numai cordoane prelungitoare autorizate pentru exterior.
- Nu puneți în funcțiune sculele electrice în locuri în care există pericolul exploziei.
- În cazul înmănării sculei electrice altor persoane împreună cu acesta vor fi date și instrucțiunile de întreținere.
- Reparațiile vor fi efectuate numai din partea persoanelor calificate și cu componente originale.

AVERTISMENT : Alcoolul, medicamentele, stupefiantele și bolile, starea de febră și oboseala vă pot influența capacitatea de reacționare. În aceste situații nu folosiți scule electrice.

- Nu lăsați la îndemâna copiilor sculele electrice.
- Păstrați sculele electrice în ambalajele originale și în locuri la care nu au acces copii.
- Scoate-ți întotdeauna cablul din priză când nu folosiți scula electrică, când faceți pauză, în timpul ajustărilor, schimbării accesoriilor și operațiilor de întreținere.
- Nu transportați sub nici o formă sculele electrice ținându-le de cablu. Când scoateți cablul din priză nu trageți sub nici o formă de cablu.
- Nu opriți motorul sub încărcătură.
- Țineți ordonat spațiul de lucru.
- Feriți-vă de mișcările anormale ale corpului în timpul lucrului.
- Evitați intrarea sau pornirea aparatului în turație nedorită.
- Nu lăsați montate cheile de asamblare și sculele de ajustare auxiliare.
- După oprirea sculei electrice nu frânați pânza de ferăstrău apăsându-o pe partea laterală.

ÇALIŞTIRMA

Şebeke gerilimine dikkat edin. Akım besleme kaynağının gerilimi, aletin tip etiketindeki verilere uymalıdır.

TESTERE BİÇAĞININ TAKILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

- Aletin kendisinde bir çalışma yapmadan önce, kablo fişini prizden çekin.
- Testere bıçağı sıkıştırma kolunu gevşetme yönünde çevirerek sabit tutunuz.
- Testere bıçağını (dişler kesme yönünde olacak biçimde) strok koluna sonuna kadar sürün. Testere bıçağını takarken, bıçak sırtının klavuz makaranın oluğuna oturmasına dikkat edin.
- Testere bıçağı sıkıştırma kolunu serbest bırakarak testerenin yuvaya sabitlenmesini sağlayınız.
- Üniversal testere bıçağı tutma elemanı piyasada tüm testere bıçaklarına uyar.

AÇMA / KAPAMA

Geçici anahtarlar

Açma / kapama şalterine basın ve bırakın.

Sürekli çalıştırma

Çalıştırma:

Açma / kapama şalterini basın ve basılı vaziyette sabitleme düğmesi ile sabit hale getirin.

Kapama:

Açma / kapama şalterine basın ve bırakın.

STROK SAYISI ÖN SEÇİMİ

Ayar düğmesi ile gerekli strok sayısı (çalışma sırasında da) önceden seçilerek, ayarlanabilir.

1-2=düşük strok sayısı

3-4=orta strok sayısı

5-6=yüksek strok sayısı

DIŞARIDAN EMME TERTİBATI OLAN TOZ EMME SİSTEMİ

Toz emme sistemi, aşırı kirliliği, solunan havada çok fazla toz bulunmasını önler ve tozlu malzemenin tasfiyesini kolaylaştırır.

Tahtada uzun süre çalışırken veya sağlığa zararlı tozlar çıkaran malzemelerde profesyonel çalışma yapılırken aletin dışarıdan bir toz emme tertibatına takılması gerekir.

PANDÜL HAREKETİN AYARLANMASI

Dört kademe halinde ayarlanabilen testere bıçağı pandul hareketi kesme hızının, kesme gücünün ve kesme örüşünün işlenen malzemeye optimum biçimde ayarlanmasına olanak sağlar.

Aşağı hareket sırasında ve her defasında testere bıçağı malzemenin kaldırılır bu sayede talaş atma süreci olumlu yönde etkilenir, sürünmeden dolayı ortaya çıkan ısı azalır ve testere bıçağının kullanım ömrü uzar aynı zamanda ileri itme için gerekli olan kuvvet azaldığından yorulmadan çalışma olanağı sağlanır. Pandul hareket ayar kolu pandul hareketin dört kademe ayarlanmasını sağlar. Kademe değiştirme alet çalışırken de yapılabilir.

Kademe: 0

Pandul hareket yok

Kademe: 1

Küçük pandul hareket

Kademe: 2

Orta pandul hareket

Kademe: 3

Büyük pandul hareket

İlke olarak aşağıdaki önerilere uyulmalıdır.

- Kesme kenarının ne kadar hassas ve temiz olmasını istiyorsanız, pandul hareketi de o kadar küçük ayarlayın veya kapatın.
- Sac ve benzeri ince malzemeleri işlerken pandul hareketleri kapatın. (Kademe 0).
- Yumuşak tahta işlerken ve elyaf yönünde kesme yaparken maksimum pandul hareket kademesi ile çalışılabilir.

ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**KESİM**

Testere bıçağının aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemek için kesilecek malzeme üzerine Aşırı baskı uygulamayın. Kesilecek malzemeler ince olduğundan titreşimleri önlemek ve daha iyi kesim yapabilmek için bu malzemeleri bir plaka üzerine koyarak kesin.

KESME AÇISININ AYARLANMASI

Gönyeli ve eğimli kesim için testere pabucunun iki civatasını ayar anahtarı ile genişletin ve testere pabucunu doğru sabit pozisyonundan dışarı çıkarın. Kesim açısını sağa veya sola yatırarak ayarlayın. 0- 15- 30 ve 45açı değerleri işaretlenmiştir. Bu değerlerin dışında ara açı değerleri de ayarlanabilir. Civataları tekrar iyice sıkılayınız.

MALZEME İÇİNE DALARAK KESME

Sadece tahta, gazlı beton, alçı karton gibi yumuşak malzemeler dalma yöntemiyle işlenebilir.

Tahtadaki içten kesimler, kılavuz delik açmadan, alet çalışır durumda iken malzeme içine dalarak yapılabilir. Ancak bu belirli bir beceriyi gerektirir ve sadece kısa boylu testere bıçakları ile mümkündür. Taban levhasının ön kenarını iş parçasına dayayın ve aleti çalıştırın. Daha sonra aleti güçlü bir biçimde iş parçasına bastırın ve testere bıçağını yavaşça malzeme içersine daldırın. Gerekli kesme derinliğine ulaştıktan sonra taban levhası tam ve düz biçimde oturacak ölçüde aleti tekrar normal çalışma pozisyonuna getirin ve kesme hattı boyunca kesmeye devam edin. Kesme işleminin sonunda aleti önce kapatın, sonra malzeme içinden çıkarın.

BAKIM VE TEMİZLİK

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişini prizden çekin.

Klavuz makarının arada sırada bir damla yağ ile yağlanması ve aşınmalar yönünden kontrol edilmesi gerekmektedir. Aşınmışsa yenilenmesi gerekmektedir. İyi ve güvenli çalışabilmek için aleti ve havalandırma aralıklarını daima temiz tutun. Titiz üretim ve test yöntemlerine rağmen alet arıza yapacak olursa, onarım, **RODEX** Elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yaptırılmalıdır.

ROMENIAN**FERĂSTRĂU PENTRU DECUPAT CU LASER
MODEL: RDX3650 - X3625****DESCRIERE ŞI INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE****DATE TEHNICE**

• VOLTAJ	230V~50HZ
• PUTERE NOMINALĂ	850W
• VITEZA	0-3000r/min
• ADÂNCIREA DE TĂIERE ÎN LEMN	100MM
• UNGHII DE TĂIERE	max : 45

UNITĂŢILE APARATULUI

1. Trăgaciul pornire/oprire
2. Tastă funcţionare continuă
3. Apărătoare pânzei de fierăstrău
4. Racord de aspirare
5. Comutator reglare pendulă
6. Comutator reglare viteză
7. Mâner de blocaj pânză de fierăstrău

NOTĂ: ACEST PRODUS NU ESTE ADECVAT PENTRU ÎNTREBUINŢĂRI PROFESIONISTE

DOMENIUL DE ÎNTREBUINŢARE ŞI FIABILITATEA

Această sculă electrică este destinată executării de tăieri şi decupări în lemn, material plastic şi aluminiu. Datorită largii alternative de accesorii şi programului pânzei fierăstrăului acesta fiind multifuncţional, realizează excelent atât tăierile în curbă cât şi în circular.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

- Pentru protejarea împotriva riscurilor electrocutări, răniri şi incendiilor acordaţi importanţă următoarelor informaţii.
- Verificaţi dacă voltajul reţelei existente corespunde cu cel înscris pe eticheta tipului sculei electrice.
- Verificaţi dacă scula electrică şi cablurile de alimentare este sau nu avariata.
- Baga-ţi cablul în priză numai când motorul este oprit.

MATERIAL ICHIGA YORIB KIRIB KESISH

Faqat taxta, gazli beton, gipsokarton singari yumshoq materiallar ichiga yorib kirish metodi bilan amalga oshirish mumkin.

Taxtadagi ichki kesishlar, yo'naltiruvchi teshik ochmasdan, jihoz ishlayotgan paytida material ichiga yorib kirib amalga oshirilishi mumkin. Faqat bu ma'lum bir mahorat talab qiladi va kichkina razmerdagi arra pichoqlari bilan mumkindir. Tayanch qismining old tarafini ishlanuvchi materialga tekkazib jihozni ishlating. Va keyin jihozni shiddatli shaklda ishlov beriladigan material ichkarisiga botiring. Kerak bo'lgan kesish chuqurligiga erishgandan so'ng tayanch nuqtasini tamoman va tekis ravishda o'tiradigan holatda takror ishlash pozitsiyasiga keltiring va kesish liniyasi boyisha kesishga davom eting. Kesish ishlovining oxirida jihozni avval o'chiring, keyin material ichidan chiqaring.

PARVARISH VA TOZALIK

Jihozning o'zida bir ish qilmasdan avval vilkani rozetkadan chiqaring.

Yo'naltiruvchi rolikning vaqti vaqti bir tomch yog' bilan yog'lanishi va korroziya nuqtai nazardan kontrol etilishi kerak. Agar korroziyaga uchragan bo'lsa yangilanishi kerak. Yaxshi va xavfsiz ishlay olish uchun jihozni va ventilyatsiya teshiklarini toza tuting. Diqqatli ishlab chiqarish va test metodlariga qaramasdan jihozda nosozlik ro'y bergan holatda, **RODEX** elektr qo'l jihozlari uchun yetarli ma'lumotga ega bo'lgan servis xizmatlariga ta'mir ishlarini qildiring.

ENGLISH

TECHNICAL DATA

RDX3650 – X3625

• VOLTAGE	230V~50HZ
• INPUT POWER	850W
• SPEED	0-3000r/min
• WOOD CUT. CAPACITY	100MM
• CUTTING ANGLE	max: 45mm

THE TOOL'S UNITS

1. ON/OFF SWITCH
2. LOCK BUTTON
3. BLADE GUARD
4. DUST EXTRACTION OUTLET
5. PENDULUM ACTION SWITCH
6. SPEED ADJUSTING WHEEL
7. BLADE LOCKING COLLAR

NOTE: THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR PROFESIONAL USING.

USING AREAS

Your jigsaw has been designed for sawing wood, aluminium and plastics. This tool can be used as multifunction with large accessories alternatives and make cutting process excellent as both circular and curved.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- The voltage of the power source must agree with the value given on the nameplate of the machine.
- Before using the tool, check the tool and it's power connections if there is any damagement.
- Don't connect the plug to power source when switch is on.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Extreme temperature differences cause water droplets on power conducting parts. Before switch on the tool, wait tool to get same temperature working room temperature.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the work conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

- Fit workpieces and for fitting the workpieces, use clamping equipments or vice.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loosing clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate.
- When working with the machine, hold it firmly with both hands and provide for a secure stance.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- When power tool is given to other people, this instruction manual must be given with power tool.
- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

WARNING: Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- Keep the tools out of reach of children.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.
- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the power tools accidentally.
- Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.
- Don't switch off the tool when it is on load.
- Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- Avoid the anormal body moving, when operating the tools.
- Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carry power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- After switch off, do not braket he saw blade to a stop by applying side pressure.
- Use only sharp, flawless saw blades. Replace immediately cracked, bent or dull saw blades.
- Changing of blade and shoe must be done after pull the mains plug.
- Blade must be fitted firmly in the blade locking equipment. Regularly check if blade is fitted firmly.

TEBRANGICH HARAKATNING MOSLANISHI

To'rt daraja holatida moslana oladigan arra pichog'gi tebrangich harakati kesish tezlugini, kesish kuchini va kesish burchagining ishlanayotgan materialga optimal shaklda moslanmasiga imkon tug'diradi.

Pastki tarafga harakat paytida va har safar arra pichog'i materialdan ko'tariladi va buning natijasida qirindi chiqarish jarayoni ijobiy yo'nalishda ta'sirlanadi, surkalishdan tufayli maydonga kelgan temperatura kamayadi va arra pichog'ining qo'lanish muddati uzayadi va ayni paytda oldinga itarish uchun kerakli bo'lgan quvvat kamayganidan charchamasdan ishlashga imkon hosil bo'ladi. Tebrangich harakat moslama richagi tebranma harakatning to'rt darajada moslanishini ta'minlaydi. Daraja o'zgartirishini jihoz ishlayotgan paytda ham amalga oshirish mumkin.

Daraja: 0

Tebranuvchi harakat yo'q

Daraja: 1

Kichik harakat

Daraja: 2

O'rta tebranuvchi harakat

Daraja: 3

Katta tebranuvchi harakat

Quyidagi tavsiyalarga rioya qilinishi kerak.

- Kesish qirralarining qay darajada nozik va toza bo'lishini hohlayotgan bo'lsangiz, tebranuvchi harakatni ham ayni darajada kichik moslang yoki o'chiring.
- Tunuka va bunga o'xshash ingichka materiallarga ishlov berayotganda tebranuvchi harakatni o'chiring. (daraja 0).
- Yumshoq taxtaga ishlov berayotganda va tola yo'nalishida kesayotganda maksimal harakat darajasida ishlash mumkin

ISHLAYOTGAN PAYTDA DIQQAT QILINISHI KERK BO'LGAN NUQTALAR

KESISH

Arra pichog'ini meyordan yuqori isib ketishini va shikastlanmasini oldini olish uchun kesiladigan material ustiga keragidan ortiqcha bosim qo'llanmang. Kesiladigan materiallar ingichka bo'lgani uchun yana ham sifatliroq kesish uchun ularni ostiga bir plastinka qo'yib kesing.

KESISH BURCHAGINING MOSLANISHI

Qing'ir va qiya kesish lar uchun arra boshmog'i ikki boltini moslovchi kalit bilan kengaytiring va arra boshmog'ini stabil bir holatdan tashqari chiqaring. Kesish burchagini o'ngga yoki chapga harakat ettirib moslang. 0- 15- 30 va 45 gradusli burchak ko'rsatkichlari ishoralangan holatdadir. Ushbu ko'rsatkichlardan tashqari oradagi burchaklar ham moslanishi muki. Boltlarni qaytadan burab mahkamlang.

- Arra pichog'i tutadigan dastak ichida mustahkam ravishda mahkamlanishi kerak. Ishlash mobaynida vaqti vaqti arra pichog'ninig mustahkam mahkamlanib mahkamlanmaganini kontrol qiling.
- Arra boshmog'i butun yuzasi bilan xavfsiz sahklda joylashishi kerak. Asbestli sement kesilayotganda sog'likka zarar beruvchi chang hosil bo'lishi mumkin. Kerakli qonuniy ko'rsatma va ishlab chiqaruvchining tavsiyasiga diqqat qiling.

ISHLATISH

Elektr tarmog'i kuchlanishiga diqqat qiling. Manbadan keladigan elektr tokining kuchlanishi jihozning etiketidagi ma'lumotlarga mos kelishi kerak.

ARRA PICHOG'INING TAQILISHI VA ALMASHTIRILISHI

- Jihozdan o'zida biror ish qilishdan avval kabel vilkasini rozetkada chiqaring.
- Arra pichog'i qistiruvchi dastagini bo'shatish yo'nalishida burab stabil holatda tuting.
- Arra pichog'ini (tishlarini kesish yo'nalishida yo'nalgan vaziyatda) yurgazish yelkasining oxiriga qadar siljiting. Arra pichog'ini taqayotib pichoqning sirtki qismini yo'naltiruvchi rolikning ariqchasiga o'tirishiga diqqat qiling.
- Arra pichog'ining qishtiruvchi dastagini ozod holatda qo'yib arraning uyaga mahkamlanmasini ta'min qiling.
- Universal arra pichog'i ushlab detali bozordagi barcha arra pichoqlga mos keladi.

YOQIB O'CHIRISH

Muvaqqat yoqib o'chirish

Yoqish/o'chirish knopkasiga bosib va qo'yib yuboring

Davomiy ishlatish

Ishlatish:

Yoqish/o'chirish tugmasiga bosib va bosilgan holatda vaziyatga mustahkamlash tugmasini bilan stabil holatga keltiring.

O'chirish:

Yoqish/o'chirish tugmasiga bosib va qo'yib yuboring.

DAVR MIQDORINING AVVALDAN TANLANISHI

Moslama tugmasi yordami bilan kerak bo'lgan davr miqdori (ishlayotgan holatda ham) avaldan tanlab moslash mumkin.

1-2=past davr soni

3-4=o'rta davr soni

5-6=yuksak davr soni

TASHQARIDAN EMISH FUNKTSIYASI BO'LGAN YUTISH SISTEMASI

Chang yutish sistemasi, yuqori darajadagi changni, nafas olingan havoda juda ko'p chang bo'lishini oldini olar changli mateliralning chiqishini qulaylashtiradi. Taxta materialda uzoq davom etgan ishda yoki sog'likka zararli chang modalar chiqargan professional ish qilinaotgan paytda tashqarida qoshimcha bir chang yutish moslamasi taqish kerak.

- When sawing, the complete surface of the base plate should securely rest on the material.
- Hazardous dust for human health can smudge by cutting concrete with asbestos. Take care of legal regulations and manufacturer advice.

OPERATING

Always use the correct supply voltage.

The voltage of the power source must agree with the value given on the nameplate of the machine.

CHANGING SAW BLADE

Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

- To fit the blade, rotate the blade locking collar in clockwise direction.
- Slide the blade into the locating groove with teeth pointing forward. Ensure the blade roller guide is in contact with the back edge of the cutting blade at all times.
- Release the locking collar to secure the blade.
- Universal blade locking equipment is available for all saw blades in market.

SWITCH ON/OFF

Switching on: Press the on- off switch

Switching off: Release the on- off switch.

CONTINUOUS OPERATION

Push the variable speed switch trigger and at the same time push the continuous operation lock button.

The stop continuous operating, push variable speed switch and then release.

STROKE SELECTING

With the thumbwheel, the required stroke rate can be selected(also while running).

1 – 2: Low stroke rate

3 – 4: Medium stroke rate

5 – 6: High stroke rate

DUST VACUUMING WITH THE EXTERNAL EXTRACTOR DEVICE

Dust extraction prevents large accumulations of dust, high concentrations of dust in the ambient air and facilitates disposal.

For long periods of working with wood or for commercial use on materials that produce dust that is detrimental to health, the machine is to be connected to a suitable external dust extraction device.

PENDULUM ACTION SETTING

The saw blade pendulum action that is adjustable in four steps makes possible the optimum adaptation of sawing advancing(cutting speed) , cutting performance and cut appearance of the material to be worked.

For each downward movement, the saw blade is lifted off the material which facilities sawdust ejection reduces heat generated by friction and increases the service life of the saw blade. At the same time the reduction of the necessary advancing force makes fatigue-free

working possible. The adjustment lever makes possible the adjustment of the pendulum action in four steps. The switching can take place with the machine running.

Step 0:

No pendulum action

Step 1:

Small pendulum action

Step 2:

Medium pendulum action

Step 3:

Large pendulum action

The following basic recommendations are to be observed:

- The finer and cleaner the cut edge should be, the smaller the pendulum step selected should be or switch off.
- For the working of thin metal such as sheet metal, switch off the pendulum action.
- In materials such as softwood and cutting in the direction of the grain, the maximum pendulum action can be used.

OPERATING INFORMATION

CUTTING

Do not depress too much to workpiece for avoiding damaging and heating of blade. For avoiding vibration and cutting better, put the workpiece to a firm plate.

CUTTING ANGLE ADJUSTMENT

For cutting of mitre angles loosen the 2 set screws till the saw shoe to the required mitre angle. Mitre angle to the left/right is maximum 45°. After adjusting desired angle, tighten the set screws firmly. Adjustable angles on jigsaw are 0°, 15°, 30°, 45°.

PLUNGE SAWING

Only soft materials such as wood, aerated concrete, plaster board aerated concrete, plaster board, etc. may be worked with plunge method.

Cut-outs in wood are possible without predrilling by piercing with the running machine. This requires a certain amount of practice, however, and is possible only with short saw blades.

Place the front edge of the base plate on the workpiece and switch on. Press the machine firmly against the workpiece and plunge the saw blade slowly into the workpiece.

After reaching the required cutting depth, bring the machine again to the normal working position so that the complete surface of the base plate rests on the workpiece and continue to saw along the cutting line. After completing the cut, switch off the machine first and then pull it out of the cut.

MAINTENANCE AND CLEANING

Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

Guide roller should occasionally be checked for wear and lubricated with a drop of oil. If it is worn, it must be changed. For safe and proper working, always keep the machine and the ventilation slots clean.

If the machine should happen to fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorized customer services agent for **RODEX power tools**.

- Elektr toki urishiga qarshi o'zingizni himoya qiling. Metalldan qilingan truba, kalorifer radiatori, elektr plitasi, xolodilnik va buning kabi tuproqqa bog'langan jihozlarga tegib ketishdan saqlanang.
- Ortiqcha yuqori temperatura farqi elektr toki o'tkazgan detallarning ustida suv tomchlari hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Jihozni ishlatishdan avval uning ishlatiladigan joydagi xona temperaturasiga kelishiga qadar kuting.
- Apparatlarni, jihozlarni va tavsiya qilingan aksesuar qismlarni qo'llanish ta'limotidagi ko'rsatmalarga mos ravishda va faqat qo'llanish maqsadiga muvofiq joylarda qo'llanang.
- Ustida ishlov beriladigan detalni mahkamlang. Ish qismlarini stabilashtirish va qisish uchun uskunalar va slesar iskanjasi qo'llanang.
- Ishlash paytida taqinchoq taqming va keng libos kiyming. Uzun sochlaringizni bog'lang yoki ularni o'rab turadigan to'r taqing. Sirg'anmaydigan oyoq kiyim va qo'lqop kiying.
- Qirindili va changli ishlar bilan bosh qismidan baland joylardagi ishlarda doimo himoya ko'zoynagi taqing, kerak bo'lganda esa niqob taqing.
- Ortiqcha shovqin suronli ishlarda quloqlik taqing.
- Pol, zinapoya va havoza ustida ishlayotib mustahkam turishga diqqat qiling.
- Elektr jihozlarini nam va yomg'irga qarshi himoya qiling. Qat'iy ravishda suvdan saqlang.
- Tashqi muhitta ishlayotib faqat bu shartlar uchun ruxsat berilgan jihoz va uzatish kabellarini qo'llanang.
- Jihozlarni portlash xavfi mavjud bo'lgan joylarda ishlating.
- Jihozni uchinchi shaxslarga berayotib ushbu qo'llanma ham birgalikda beriladi.
- Ta'mir ishlari faqat layoqatli kishilar tarafidan va original qismlar qo'llangan holatda amalga oshiriladi.

OGOHLANTIRISH: Alkogol, dori va narkotik modalar bilan kasallik, yuqori temperaturali holatlar va charchash qobiliyatingizga ta'sir qilishi mumkin. Bunday holatlarda elektr jihozlarni qo'llanmang.

- Elektr asboblarni bolalardan uzoq yerda saqlang.
- Elektrli asboblarni original qutilarida va bolalarning yeta olmaydigan joylarda saqlang
- Jihozni ishlatmaganingizda, tannafus qilganingizda, asbobni moslash paytida, aksesuar almashtirish va parvarish paytida kabel vilkasini rozetkadan chiqaring.
- Elektrli asboblarni aslo kabeldan tutib tashimang. Vilkasini rozetkadan chiqarayotib aslo kabeldan tortib chqarmang.
- Motorlarni yuk ostida to'xtatmang.
- Ishlash sohangizni tartibli tuting.
- Ishlayotib anormal badan harakatlari qilishdan saqlanang.
- Apparatning hohlamastan ishlashini va ishni davom ettirishini to'xtating.
- Kalitlar komplektini moslovchi dastak jihozlarini taqilgan holatda qoldirmang.
- Jihozni o'chirirgandan keyin arra pichog'ini yon tarafdan bosib to'xtatmang.
- Faqat o'tkir va mukammal arra pichoqlari qo'llanang, Yorilgan, bukilgan yoki o'tmas holatdagi arra pichoqlarini zudlik bilan almashtiring.
- Arra pichog'i va boshmog'ining almashtirishi faqat vilkaning rozetkadan chiqarilgandan keyin amalga oshiriladi.

UZBEK

MODEL: RDX3650 – X3625

MAYIN ARRA TEXNIK MA'LUMOTLAR VA QO'LLANISHI

ASBOBNING QISMLARI

- 1.Yoqish /o'chirish knopkasi
- 2.Davomli ishlash tugmasi
- 3.Kesish pichog'i qini
- 4.Chang chiqish teshigi
- 5.Tebranish moshlash tugmasi
- 6.Hız ayar düğmesi
- 7.Arra qistirish dastagi

TEXNIK XUSUSIYATLAR

KUCHLANISH	230V~50HZ
KIRISH QUUVVATI	850W
DAVR TEZLIGI	0-3000 ay/dq
TAHTA KESISH CHUQURLIGI	100mm.
KESISH CHUQURLIGI	maks. 45mm

DIQQAT: BU MAHSULOT PROFESSIONAL QO'LLANISH UCHUN MOS EMAS.

QO'LLANILGAN JOYLAR VA MUDDATI

Ushbu jihoz tahta, plastik va alyuminiyli materiallarning kesish uchun ishlab chiqilgandir. Keng spektrli aksesuar va arra pichog'i programmalariga ega bo'lgani uchun apparatni ko'p yo'nalishda qo'llash mumkin va ham oval ham doira shaklidagi kesish ishlovlarini mukammal ravishda amalga oshira oladi.

XAVFSIZLIK TADBIRLARI

Elektr toki urishi, jarohat olish va yong'in xavfidan himoya qilish uchun quyidagi ma'lumotlarga diqqat qiling.

- Mavjud elektr tarmog'i kuchlanishining jihoz jadvalidagi ma'lumotlar bilan bir xil ekanligidan amin bo'ling.
- Elektr jihozini qo'lanmasdan avval jihozning va elektr kontaktlarining nosoz bo'lib qolmaganini tekshiring.
- Kabelni faqat motor so'ngan holatida rozetkaga taqing.

RUSSIAN

НОЖОВОЧНЫЙ СТАНОК

МОДЕЛЬ RDX3650 – X3625

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RDX3650

• НАПРЯЖЕНИЕ	230V~50 Гц
• ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	850 В
• СКОРОСТЬ	0-3000 об/мин
• ОБЪЕМ РЕЗКИ ДЕРЕВА	100мм
• УГОЛ РАЗРЕЗА	max : 45

КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
2. КНОПКА БЛОКИРОВКИ
3. ОГРАЖДЕНИЕ ПИЛЫ
4. ВЫХОД ПЫЛЕОТСОСА
5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЯТНИКА
6. КРУГ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ
7. ХОМУТ БЛОКИРОВКИ НОЖОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ножовочный станок был разработан для распиливания дерева, алюминия и пластика. Этот инструмент многофункционален с широким выбором деталей, что обеспечивает превосходный процесс как изогнутой, так и круглой резки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте все инструкции. Неспособность следовать инструкциям, обозначенным ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезному увечью.

- Напряжение источника питания должно соответствовать величине, указанной на маркировочной табличке машины.
- Перед использованием инструмента проверьте аппарат и приводы подключения на повреждения.
- Не подключайте штепсель к источнику питания, когда переключатель включен.

- Избегайте контакта с заземленными и замкнутыми на землю поверхностями, такими как трубы, радиаторы, решетки и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если Вы используете заземленные или замкнутые на землю устройства.
- Чрезвычайно большая разница в температуре приводит к возникновению капель воды на проводниках электричества. Перед тем как включить аппарат, убедитесь, что температура машины комнатная температура.
- Используйте электроинструмент, вспомогательные приспособления и вставные резцы итд. В соответствии с инструкциями и так, как необходимо для данного инструмента, принимая во внимание условия и вид работы. Выполнение любых операций помимо тех, что рекомендованы данным руководством, может привести к опасной ситуации.
- Расположите заготовки, используя для этого зажим или тиски.
- Одевайтесь соответствующе. Во время работы не следует надевать широкую одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки дальше от вращающихся частей инструмента, в противном случае они могут за них зацепиться.
- Используйте оборудование для обеспечения безопасности. Всегда носите защитные очки. Целесообразно используйте предметы безопасности: пылезащитную маску, нескользящую обувь, защитный шлем, или защиту слуха.
- При работе с машиной крепко держите ее двумя руками и обеспечьте безопасное положение.
- Не подвергайте электроприбор воздействию дождя или хранению во влажных условиях. Попадание воды повышает риск поражения электрическим током.
- Во время работы на открытом воздухе используйте соответствующий удлинительный шнур. Использование удлинителя подходящего для наружного применения уменьшает риск поражения электрическим током.
- Не применять электроприбор во взрывоопасных местах: в присутствии легковоспламеняющейся жидкости, газа или пыли. При работе машины появляются искры, от которых могут загореться пыль или газы.
- Если электроинструмент передается для использования третьим лицам, то руководство по эксплуатации должно также прилагаться.
- За обслуживанием обращайтесь лишь к квалифицированным специалистам, используя сходные запасные детали. Это обеспечит безопасность работы электроприбора.

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны к своим действиям и пользуйтесь инструментом со здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент невнимательности может повлечь за собой серьезную травму.

- Держите инструмент в недоступном для детей месте.
- Храните неиспользуемый электроприбор подальше от детей и не позволяйте посторонним, не знакомым с работой инструмента, пользоваться инструкцией для управления машиной.

Les recommandations de base suivantes doivent être observées:

- Pour une coupe plus excellent et plus propre du bord, choisir le plus petit pas de pendule, ou bien désactivez-le.
- Pour le travail avec un métal mince, tel que la tôle, éteindre l'action de pendule.
- Pendant les travaux avec des matériaux tels que le bois et en coupant dans la direction du grain, on peut utiliser le montant maximal de l'action du pendule

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONCTIONNEMENT

DECOUPE

Ne pas trop déprimer à pour éviter d'endommager et Pour éviter les vibrations et la coupe BETER, mettre la pièce à une plaque ferme .

ANGLE DU REGLAGE DE COUPE

Pour couper les angles d'onglet, desserrer les 2 vis, avant que, le sabot de la scie ne requis pas l'angle exigé d'onglet. L'angle d'onglet au droit / gauche est le maximum 45 °. Après le réglage de l'angle désiré, serrez les vis fermement. Les angles réglables sur la machin à scie 0°, 15 °, 30 °, 45 °.

PLONGÉE DE SCIAGE

Seuls les matériaux tendres tels que le bois, le béton cellulaire, plâtre, béton cellulaire bord, le plâtre bord, etc peuvent être travaillé avec méthode plongé

Les découpes en bois, sans pré-perçage, sont possibles en perçant avec la machine fonctionnante. Ça exige un certain montant de la pratique, cependant, il est possible avec de courts lames à scie.

Placer le bord avant de la plaque de base sur la pièce et allumez-le. Appuyer sur la machine fermement contre la pièce et plonger la lame à scie lentement dans la pièce.

Après avoir atteint la profondeur de coupe nécessaire, mettre la machine à nouveau à la position normale de travail, afin que toute la surface de la plaque de base reste sur la pièce, puis continuer à scier le long de la ligne de découpe.

Après avoir terminé la coupe, éteignez la machine, puis tirez-la de la coupe.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant tout travail sur la machine elle-même, tirer la fiche de la prise de courant.

Le rouleau de guide doit de temps en temps être vérifié pour l'usure et lubrifié avec une goutte de pétrole. S'il est usé, il doit être changé. Pour la sécurité et le bon fonctionnement, garder toujours la machine et les fentes de ventilation propres.

Si à la machine arrive un échec malgré le soin apporté à la fabrication et les essais, la réparation devrait être effectuée par un agent de services après-vente autorisé pour les outils électriques **RODEX**.

COMMUTATEUR "MARCHE/ARRÊT"

Pour allumer la machine, appuyer le commutateur "marche/arrêt", sans appuyer sur "Marche".

Pour éteindre la machine, retirer le commutateur "Marche/Arrêt"

REGIME CONTINUEL

Appuyer sur le commutateur de vitesse variable et appuyer en même temps la serrure d'opération continue.

Pour l'arrêt de fonctionnement continu, appuyer le commutateur de vitesse variable et libérer ensuite.

SELECTION DE PERCUTION

Avec la molette, le niveau des taux peut être sélectionné (également lors de l'exécution).

1 - 2: Le niveau Faible

3 - 4: Le niveau Moyen

5 - 6: Le niveau haut

ASPIRER LA POUSSIERE AVEC LE DISPOSITIF EXTRACTEUR EXTERNE

Extraction de la poussière empêche de grandes accumulations de poussière, de fortes concentrations de poussière dans l'air ambiant et facilite l'élimination.

Pendant de longues périodes de travail avec le bois ou pour un usage commercial sur les matériaux qui produisent de la poussière, qui est nuisible à la santé, la machine doit être connectée à une extraction de la poussière extérieure périphérique.

ARRANGEMENT D'ACTION DE PENDULE

La lame à scie de l'action de pendule, qui est réglable en quatre étapes, permet l'adaptation optimale de sciage (vitesse de découpe), de coupe effective et de réduire l'apparence de la matière travaillée.

Pour chaque mouvement vers le bas, la lame de scie est décollé du matériel, qui contribue à l'éjection de la sciure de bois et réduit la chaleur, produite par la friction et augmente la durée de l'utilisation de la lame à scie. En même temps la réduction de la force d'avancement nécessaire fait possible la continuité du travail. Le levier de réglage rend possible l'ajustement de l'action de pendule en quatre étapes. La commutation peut se faire quand la machine est en marche.

Étape 0:

Aucun Pas d'action de pendule

Étape 1:

Petit Pas d'action de pendule

Étape 2:

Moyen Pas d'action de pendule

Étape 3:

Grande Pas d'action de pendule

- Отключить источник питания перед тем, как производить какую-либо настройку инструмента, замену комплектующих или хранение. Подобные предупредительные меры уменьшают риск случайного запуска электроинструмента.
- Никогда не носите инструмент за шнур и не дергайте его, чтобы разъединить с розеткой.
- Не выключайте инструмент, если он подключен к сети.
- Содержите рабочее место в порядке и чистоте. Беспорядок и грязь могут привести к несчастному случаю.
- Не совершайте резких движений при работе электроинструмента.
- Избегайте случайных запусков машины. Перед подключением к сети убедитесь, что выключатель отключен. Не держите палец на выключателе инструмента, если инструмент подключен к сети, иначе это чревато несчастными случаями.
- Удалите всякий установочный клин или ключ перед тем, как включать инструмент. Если установочный клин или ключ остался на вращательной части инструмента, то в результате запуска возможна травма.
- После выключения не тормозите полотно пилы, применяя боковое давление.
- Используйте лишь острые, бездефектные ножовочные полотно. Немедленно заменяйте треснувшие, кривые или незаточенные полотна.
- Замена пилы или колодки должна быть проведена при отключенном штепселе.
- Пила должна быть установлена плотно в замке лопатки. Регулярно проверяйте устойчивое положение пилы.
- Во время распиливания вся поверхность опорной плиты должна находиться на материале.
- Вредной для здоровья человека пыли можно избежать, порезав бетон асбестом. Обратите внимание на правовые нормы и рекомендации изготовителя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Всегда используйте соответствующий источник питания.

Вольтаж источника питания должен совпадать с величиной, обозначенной на маркировочной табличке станка.

ЗАМЕНА НОЖОВОЧНОГО ПОЛОТНА

Перед любыми действиями над машиной, выдерните штепсель.

- Для установки лезвия поворачивайте обойму замка лопатки по часовой стрелке.
- Установите полотнище в паз с зубчиками, смотрящими вперед. Поместите полотнище в паз с зубчиками, смотрящими вперед. Убедитесь, что валик полотнища постоянно в контакте с задней кромкой режущей пластины.
- Ослабьте фиксирующий хомут, для того чтобы обезопасить полотнище.
- Универсальное оборудование блокировки полотнища для всех типов ножовочных полотен имеется в наличии на рынке.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ

Включить: нажмите на переключатель вкл.-выкл.

Выключить: отпустите переключатель вкл.-выкл.

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ

Нажмите кнопку пуска переменной скорости переключателя и одновременно нажмите кнопку блокировки.

Чтобы выключить непрерывный режим, нажмите на кнопку пуска переменной скорости переключателя и затем отпустите.

ВЫБОР УДАРА

На дисковом переключателе находятся показатели уровня удара, которые можно менять и во время работы машины.

- 1 - 2 : низкий уровень
- 3 - 4 : средний уровень
- 5 - 6 : высокий уровень

ПЫЛЕОТСОС С ВНЕШНИМ СЪЕМНИКОМ

Извлечение пыли предотвращает большие скопления пыли, высокой концентрации пыли в воздухе и способствует изношению инструмента.

Долгая работа станка с деревом или с материалом коммерческого употребления, производящим пыль, является вредным для здоровья, поэтому, к станку необходимо подсоединить соответствующий пылеотсос с внешним съемником.

НАСТРОЙКИ ФУНКЦИИ МАЯТНИКА

Функция маятника ножовочного полотна регулируется четырьмя шагами и делает возможным оптимальную адаптацию распиливания (скорость распиливания), ее эффективность и внешний вид среза на материале.

Для каждого движения вниз, ножовочное полотно отрывается от материала, что способствует выбросу пыли и уменьшает нагрев, производимый трением и повышает длительность обслуживания ножовочного полотна. В то же самое время снижение необходимой силы продвижения делает возможным непрерывность работы. Рычаг регулировки позволяет настроить функцию маятника за четыре шага. Переключение возможно во время работы машины.

Шаг 0:

Маятник в бездействии

Шаг 1:

Малое действие маятника

Шаг 2:

Среднее действие маятника

Шаг 3:

Большое действие маятника

Необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

- Чем мельче и чище край среза, тем меньше должно быть действие маятника или его следует выключить.
- Для работы с тонким металлом, таким как листовая металл, функцию маятника надо отключить.

- Gardez les outils hors de portée des enfants
- Gardez les pièces de rechange hors de la portée des enfants et ne permettez personnes exploiter les outils électriques, qui ne connaissent pas cet outil électrique ou les présentes instructions.
- Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant la fabrication de n'importe quels ajustements, changement d'accessoires, ou le stockage d'outils électriques. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque des accidents.
- N'utiliser jamais la corde pour le transport, le tirage ou la déconnexion d'outil électrique.
- Ne pas éteindre l'outil quand il est sur la charge.
- Gardez le secteur de travail propre et bien éclairé. Des secteurs encombrés et sombres invitent des accidents.
- Évitez le déplacement de corps anormal, en exploitant les outils.
- Évitez le départ accidentel. Assurer, qu'avant le branchement, le sélecteur est en position arrêt. Si l'outil est branché à la source d'alimentation, ne portez pas le doigt sur le commutateur de branchement, si non, ça invitera des accidents.
- Enlever n'importe quelle clef de réglage ou entorse avant le tournage de l'outil électrique. Une clé ou une clé à gauche ci-joint à une partie rotative de l'outil électrique peut causer des blessures.
- Après avoir éteint, ne pas arrêter la lame de scie en appliquant la pression de côté.
- Utilisez seulement de scie aiguisés, impeccables Remplacez immédiatement les lames fendues, courbes ou non aiguisées.
- Changement de lame et du sabot doit être fait après avoir tiré la fiche d'alimentation.
- La lame doit être installée fermement dans la lame fermante l'équipement. Vérifiez régulièrement si la lame est installée fermement.
- En sciant, la surface complète de la plaque de base devrait solidement installée sur la matière.
- La poussière Dangereuse pour la santé humaine peut baver en coupant le béton avec l'amiant. Occupez-vous de règlements légaux et les conseils du fabricant.

ФОНКЦИОНЕМЕНТ

Toujours utiliser la tension correcte de branchement.

La tension de la source de branchement doit être en accord avec la valeur indiquée sur la plaque de la machine.

ЧАНГЕМЕНТ ДЕ ЛА ЛАМЕ А СЦИЕ

Avant tout travail sur la machine elle-même, débrancher la.

- Pour installer la lame, faites tourner la lame fermante de col dans la direction horaire.
- Faites glisser la lame dans la cannelure de placement avec des dents dirigeant en avant. Assurez que la roulette de la lame est toujours en contact avec l'arrière bord de la lame de découpe.
- Sorter de blocage pour garantir la lame.
- La lame Universelle de verrouillage est disponible pour toutes les lames à scie dans le marché.

- La tension de la source d'alimentation doit correspondre à la valeur indiquée sur la plaque de la machine.
- Avant l'utilisation de l'outil, vérifiez l'outil et ses connexions de branchement s'il n'y a pas de dommage.
- Ne pas brancher la fiche dans la prise de courant, lorsque le commutateur est branché.
- Évitez le contact avec la terre ou la terre des surfaces telles que tuyaux, radiateurs, grilles et réfrigérateurs. Il y a un risque de choc électrique, si votre outil est mis à la terre.
- Les différences extrêmes de la température, des gouttelettes d'eau causent sur les conducteurs d'électricité des organes. Avant de brancher l'outil, assurez-vous que la température de l'outil est la même, que la température ordinaire.
- Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les bits d'outil etc, conformément à ces instructions et à la façon fortement prévue pour les particuliers de l'outil électrique, en tenant compte des conditions de travail et le travail à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes à celles qui sont inscrites, pourrait conduire à une situation dangereuse.
- Mettez les pièces pour le travail, utiliser des équipements de serrage ou de presse.
- Habillez-vous correctement. Ne pas porter des vêtements libres ou de bijoux. Gardez vos cheveux, les vêtements et les gants loin des pièces mobiles. En lâchant les vêtements, les bijoux ou les cheveux longs, ils peuvent être pris dans les pièces mobiles.
- Utiliser l'équipement de sécurité. Toujours porter des lunettes de protection. Équipements de sécurité tels que masque anti-poussière, des chaussures de sécurité non-glissantes, casque de sécurité, de protection de l'ouïe.
- En travaillant avec la machine, tenez-le fermement avec deux mains et prévoyez une position sûre.
- Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. L'eau entrée à un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- Lorsque vous utilisez un outil électrique en plein air, utilisez un prolongateur électrique approprié pour l'utilisation extérieure. Usage d'un cordon pour l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- Ne pas fonctionner les outils électriques dans les atmosphères explosives, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. Pendant le travail des outils électriques se tirent des étincelles, qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- En cas, où on donne l'outil électrique aux autres personnes, on doit donner ce mode d'emploi avec l'outil électrique.
- Pour la réparation de votre outil, demandez à une personne qualifiée de réparation, qui utilise uniquement des pièces identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

ATTENTION: Soyez attentif et utilisez l'outil électrique en bon sens. Ne pas utiliser un outil électrique pendant que vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention, alors que l'exploitation d'outils peut entraîner des blessures graves.

- С такими материалами, как мягкая древесина, а также при резке по направлению структуры материала, может быть использовано максимальное действие маятника.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАСПИЛИВАНИЕ

Не оказывайте сильного давления на заготовку, чтобы избежать повреждения и нагревания ножовочного полотна. Положите заготовку на устойчивую плиту, чтобы избежать вибрации и получить лучшее распиливание.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УГЛА РАСПИЛИВАНИЯ

Для распиливания углов скоса ослабьте два комплекта шурупов, пока колодка пилы не примет необходимый угол скоса. Максимальная величина угла скоса влево/вправо 45°. После настройки необходимого угла, плотно затяните комплект шурупов. Допускаемые углы ножовочного станка составляют 0°, 15°, 30°, 45°.

ПОГРУЖЕНИЕ РАСПИЛИВАНИЯ

Лишь мягкие материалы, такие как дерево, вакуумированный бетон, штукатурная плита и т.д. Могут быть обработаны методом погружения. Вырезать в дереве возможно без предварительной пилки продавливанием работающей машины. Это требует определенной практики, тем не менее, возможно лишь с короткими ножовочными полотнами. Поместите передний край опорной плиты на заготовку и включите станок. Во время работы крепко давите на станок и медленно погрузите полотно пилы в заготовку. После достижения необходимой глубины станок возвратите в исходное положение, так чтобы вся поверхность опорной плиты находилась на заготовке и продолжайте пилить вдоль линии среза.

ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА

Перед началом любой работы на машине, необходимо выключить штепсель из сети.

После завершения распиливания выключите машину и затем выньте ее из разреза. Направляющий ролик должен периодически проверяться на предмет износа и смазываться маслом с каплей нефти. Если он износился, то должен быть заменен. Для безопасного и надлежащего функционирования, всегда храните станок и вентиляционные пазы в чистоте. Если в работе машины произошел сбой, несмотря на обслуживание при производстве и тестировании, то ремонт должен осуществляться уполномоченным представителем службы по работе с клиентами.
Электронные инструменты RODEX

GEORGIAN

მექანიკური ხერხი
RDX3650 / X3625

ინსტრუქციის ჩამონათვა

ტექნიკური მონაცემები

RDX3650 / X3625

- ვოლტი 230V~50 ძ
- შიდა ენერგია 850ჰ
- სიჩქარე 0-3000რ/მინ
- საჭრელი სიღრმე 100
- საჭრელი კუთხ მახ: 45

ენერჯის იარაღების იუნტები

1. ჩართვა/ გამორთვა
2. საკეტი ღილაკი
3. დანის დამცავი
4. მტერის ამოსაღები ნახერტი
5. ქანქარას სამოქმედო ჩამრთველი
6. სიჩქარის დასარეგულირებელი ბორბალი
7. დანის ჩამკეტი მილისი

შენიშვნა: ეს პროდუქტი არ არის ხელმისაწვდომი პროფესიული გამოყენებისთვის

გამოყენების ტერიტორიები

თქვენი მექანიკური ხერხი შექმნილია ხის, ალუმინისა და პლასტიკატების გასახერხად. ეს იარაღი შეიძლება გამოიყენოთ მრავალმხრივი ფუნქციით დიდ ხელსაწყოებზე და გაჭრათ შესანიშნავად როგორც წრე ხაზი ისე მრუდე ხაზი..

უსაფრთხოების ინსტრუქციები

წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია რათა თავი დაიცვათ ელექტრო შოკისგან, ხანძრისგან ან სერიოზული დაზიანებებისგან.

FRENCH

MACHINE À SCIE

MODÈLE

RDX3650 / X3625

MODE D'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

RDX3650

- TENSION 230V~50HZ
- CAPACITÉ 850W
- VITESSE 0-3000tr/min
- CAPACITE DE COUPE DE BOIS 100MM
- ANGLE DE COUPE max: 45

LES UNITÉS D'OUTIL ÉLECTRIQUE

1. COMMUTATEUR "MARCHE/ARRÊT"
2. BOUTON DE SERRURE
3. GARDE DE SCIE
4. SORTIE D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE
5. COMMUTATEUR D'ACTION DE PENDULE
6. REGULATION DE LA VITESSE DES ROUES
7. COLLIER DE SERRURE DE SCIE

REMARQUE: CE PRODUIT N'EST PAS DISPONIBLE POUR L'UTILISATION PROFESSIONNELLE

DOMAINES D'UTILISATION

Votre machine à scie été conçue pour scier le bois, l'aluminium et des plastiques. Cet outil peut être utilisé comme un multifonctionnaire avec de grandes alternatives d'accessoires et peut rendre l'action d'excellente découpe tant comme ronde que courbe.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lire toutes les instructions. L'impuissance à suivre toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

- თუ თქვენი ელექტრონული იარაღი შეაკეთეს იდენტიური შემცვლელი ნაწილებით, ეს უზრუნველყოფს ელექტრონული იარაღის უსაფრთხოებას
- გაფრთხილება: დაყენეთ განგაშზე, ყურადღება მიაქციეთ რას აკეთებთ და იმოქმედეთ სალი აზრით როდესაც მართავთ ელექტრონულ იარაღს. არ გამოიყენოთ ელექტრონული იარაღი იმ დროს როცა დადლილი ხართ ან წამლებსა და ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებით. უყურადღებობის მომენტი ელექტრონული იარაღის ხმარების დროს იწვევს სერიოზულ პიროვნულ დაზიანებებს.
- მოაშორეთ იარაღები ბავშვებს.
- მორიდეთ ელექტრონული იარაღები ბავშვებს და არ მისცეთ ნება ამ იარაღების ხმარებაში გაურკვეველ პირებს ჩართონ ეს მოწყობილობები. გამოადრეთ ჩამოთველი ენერჯის წყაროს სანამ დაარეგულირებდეთ, შეუცვლიდეთ ხელსაწყოებს ან გაასწორებდეთ ელექტრონულ იარაღებს. ასეთი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს ელექტრონული იარაღების შემთხვევითად ჩართვის რისკს.
- არასდროს წაიღოთ სადენით, მოქანით ან გამოადრეთ ელექტრონული იარაღი.
- არასოდეს გამორთოთ იარაღი როცა იგი გადატვირთულია.
- დაიცავით სამუშაო ტერიტორია სუფთად. ხმაურიანი და ბნელი ადგილები იწვევს სახიფათო შემთხვევებს.
- თავი აარიდეთ ზედმეტი სხეულის მოძრაობებს, იარაღების მართვის პროცესში.
- თავი აარიდეთ მოულოდნელ ჩართვას. დააკვირდით ჩამოთველი შეერთებულა თუ არა ჩართვამდე. ელექტრონული იარაღები წაიღეთ თითის დახმარებით ჩამოთველზე, თუ არა ელექტრონული იარაღების შეერთება გამოიწვევს სახიფათო შემთხვევებს.
- გადაადგილეთ ნებისმიერი დასარეგულირებელი გასაღები ან ძლიერად გამოწოთ ელექტრო იარაღის ჩართვამდე. ქანჩის გასაღებმა, რომელიც მიმაგრებულია ელექტრონული იარაღის მარცხნივ საბრუნველ ნაწილზე შეიძლება გამოიწვიოს პიროვნული ზიანი.
- გამორთვის შემდეგ, არ ჩასვით ხერხის დანა გვერდით დილაკზე დაჭერის შემდეგად.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ბასრი, გაუზხარავი დანები. სწრაფად გამოცვალეთ გატეხილი, მოღუნული ან უშნო ხერხის დანები.
- დანისა და რკინის კავის გამოცვლა უნდა შესრულდეს ცენტრალური ჩამოთველის გამორთვის შემდეგ.
- დანა უნდა მოერგოს მყარად დანის საკეტ ალკურეილობას. რეგულარულად შეამოწმეთ დანა კარგადაა მორგებული თუ არა.
- გახერხვის დროს სრული ზედაპირი ძირითადი ფირფიტის უნდა იცავდეს მასალას.
- უზარმაზარმა მტკვრმა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შეიძლება ცუდად იმოქმედოს ბეტონის ან ახბესტის ჭრის დროს. ყურადღება მიაქციეთ ლეგალურ წესებსა და მწარმოებლის რჩევებს.

وار آدامس خسارات و صدقات جدي به شما گردد.
 دستگاه را از دسترس کودکان به دور نگه دارید-
 دستگاههای اضافی مشابه را از دسترس کودکان دور نگه دارید و به افراد نا آشنا به کار با دستگاه اجازه کار کردن با آن را ندهید
 قبل از هر گونه تغییر و تعدیلی در دستگاه و لوازم جانبی یا جمع کردن دستگاه حتما سوکت دستگاه را از برق جدا نمایید.
 رعایت اعمال پیشگیرانه ایمنی در هنگام کار، موجب کاهش ریسک اتفاقات ناگهانی در هنگام کار با دستگاه می گردد
 هرگز از کابل دستگاه جهت حمل آن یا در آوردن پریز از برق- استفاده ننمایید
 دستگاه را هنگامیکه آن تحت بار است خاموش ننمایید-
 قطعه کاری را تمیز و براق نگه دارید. سطوح کثیف و تیره موجب- خسارت به کاری می گردد

پس از خاموش کردن نوک مته را با فشار کناری تنظیم ننمایید-
 صرفاً از تیغه های تیز و بدون عیب استفاده نمایند، نوک های-
 شکسته را بلافاصله تعویض کنید
 هر گونه تعویض تیغه مته بایستی که پس از قطع برق اصلی-
 دستگاه صورت پذیرد
 .. تیغه دستگاه باید به نحو مناسبی در قسمت مربوط جاگذاری شود-
 هنگام اره کردن، لایه اصلی بطور کامل باید بر روی متریا ل قرار-
 گیرد
 هنگام بریدن بتن با اسپست جدي به سلامتی شما وارد می گردد-
 عملکرد
 . همواره از ولتاژ مناسب استفاده نمایند
 ولتاژ منبع نیرو بایستی که با ولتاژ عددي داده شده دستگاه برابر ی
 داشته باشد
 تعویض تیغه اره
 قبل از هرگونه کاری بر روی دستگاه پریز اصلی برق را قطع ننمایید-
 جهت نصب تیغه ها، حلقه قفل تیغه را در جهت ساعتگرد بچرخانید-
 با لغز اندن تیغه و نصب آنها درون باز شدگی مربوط، نندانه ها بسمت-
 جلو، اطمینان حاصل ننمایید که در طول کار تیغه در تماس با لایه پشتی
 تیغه برنده می باشد
 جهت اطمینان از ایمنی بودن کار حلقه قفل را آزاد ننمایید-
 تجهیزات کلی قفل تیغه برای همه تیغه ها در بازار موجود می باشد-

کلید روشن / خاموش
 روشن کردن. کلید روشن / خاموش را فشار دهید
 خاموش کردن کلید روشن / خاموش را رها کنید

عملکرد پیوسته
 ماشه سرعت متغیر را فشار دهید و همزمان قفل عملکرد پیوسته را
 فشار دهید
 برای توقف عملکرد پیوسته کلید سرعت متغیر را فشار داده و سپس
 رها کنید
 انتخاب شدت حرکت
 میزان شدت حرکت توسط مقادیر زیر انتخاب می گردد
 شدت حرکت کم: 1-2

- قبل از استفاده از دستگاه، تمامی اتصالات برقی دستگاه را کنترل نمایند و از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل نمایند

- هنگامیکه دستگاه در موقعیت روشن قرار دارد به هیچ سوکت دستگاه را به پریز برق متصل ننمایند
از هر گونه تماس بدن با زمین یا سطوحی که با زمین در تماس هستند از قبیل، لوله ها، رادیاتور ها و یخچالها خودداری نمایند. چرا که در اینصورت احتمال شک الکتریکی وارد به دستگاه افزایش می نماید
تفاوتهای دمائی شدید باعث ایجاد رطوبت در بخشهای رسانای دستگاه می گردد، بنابراین قبل از روشن کردن دستگاه، ز مانی را جهت ایجاد تعادل دمائی بین دستگاه و محیط کار اختصاص دهید
دستگاه، تیغه ها و لوازم جانبی را بر طبق دستورالعمل داده شده- بکاربرید و شرایط کاری را به هنگام اجرای کار حتماً در نظر بگیرید، چرا که عدم توجه به نکات ذکر شده می تواند باعث ایجاد عواقب بعدی گردد
موقعیت قطعه کاری را تثبیت نمایند و جهت تثبیت آن از تجهیزات بست ویژه ای استفاده نمایند
از پوشش مناسب در هنگام کار برخوردار باشید، از پوشیدن لباسهای گشاد و استفاده از جواهرات خودداری نمایند. موها و پوشش و دستکشهای خود را از نزدیکی به بخشهای چرخشی دستگاه دور نگه دارید
پوشیدن لباسهای گشاد و جواهرات و موهای بلند می تواند باعث درگیر شدن با بخشهای قابل چرخش دستگاه گردد
از تجهیزات مطمئن استفاده نمایند، همیشه از محافظ استفاده نمایند، تجهیزات مطمئن از قبیل ماسک گردو غبار، کفشهای مطمئن در برابر لغزش، کلاه محکم یا لوازم مقتضی مشابه آن
هنگام کار با دستگاه، آن را با دو دست خود محکم گرفته و پاهای خود را در موقعیت مناسبی تثبیت نمایند
دستگاه را در معرض مستقیم باران یا شرایط جوی مرطوب قرار ندهید، ورود آب به داخل دستگاه موجب افزایش احتمال شک برقی خواهد گردید
هنگامیکه از دستگاه در محیط بیرون استفاده می کنید از یک سیم مناسب استفاده نمایند. استفاده از سیم مناسب در محیط بیرون می تواند باعث کاهش ریسک نوسانات و شک الکتریکی به دستگاه گردد
دستگاه را در محیط های قابل انفجار از قبیل استفاده دستگاه در حضور مایعات اشتعال زا و گازها جدا خودداری نمایند. دستگاه در هنگام کار جرقه هایی تولید می نماید که ممکن است باعث به آتش کشیدن مواد مشتعل گردد
هنگامیکه این دستگاه را به دیگران جهت کار می دهید، این راهنمای- کار با دستگاه هم، حتماً ارائه گردد
جهت تعمیر و سرویس نمودن دستگاه از افراد مجرب استفاده نمایند و جهت تعویض قطعات آن از قطعات معادل با کیفیت بالا استفاده نمایند. در اینصورت این اطمینان را خواهید داشت که دستگاه از ایمنی کامل برخوردار می باشد
اخطار: همواره مراقب کاری که انجام می دهید باشید و در حالتی طبیعی از دستگاه استفاده ننمایند، هنگامیکه خسته هستید و یا تحت تأثیر دارو ها و یا الکل ها قرار گرفته اید از کارکردن با دستگاه خودداری نمایند، لحظه ای بی دقتی در هنگام کار می تواند موجب

مართვა

ყოველთვის გამოიყენეთ სწორი ვოლტი. .
ვოლტის ძალის წყარო უნდა მოერგოს ღირებულებას რომელიც მოცემულია მანქანის ფორფიტაზე

ხერხის დანის გამოცვლა

სანამ დაიწყებდეთ მანქანაზე მუშაობას, მოქანეთ ცენტრალური ჩამორთველი. დანის მოსარგებად აბრუნეთ დანა დანის საკეტი მილისში საათის ისრის მიმართულებით.
ჩააცურეთ დანა სალოკაციო ჭრილში და მიუთითეთ წინ დილაკზე. გაითვალისწინეთ რომ დანის საცავი ყოველთვის უკავშირდება საჭრელი დანის უკანა ნაპირებს.
გაათავისუფლეთ საკეტი მილისი დანის დასაცავად.
• არაჩვეულებრივი დანის საკეტი მოწყობილობა ხელმისაწვდომია ქველა ხაზის დანებისთვის ბაზარზე.

ჩართვა/გამორთვა

ჩართვა: დააჭირეთ ჩართვა- გამორთვა
გამორთვა: გაათავისუფლეთ ჩართვა- გამორთვა

გასაგრძელებელი ოპერაცია

დააჭირეთ ცვლადი სიდიდის სიჩქარეს, შეაერთეთ სასხლეტი მექანიზმი და ამავე დროს დააწკიოთ გასაგრძელებელი ოპერაციის დილაკს. გასაგრძელებელი ოპერაციის შესაჩერებლად დააწკიოთ ცვლადი სიდიდის სიჩქარეს და გაათავისუფლეთ.

დარტემის შერჩევა

ბორბლის მეშვეობით სასურველი დარტემის ხარისხი შეიძლება შეირჩეს (მხველლობის დროსაც)
1 – 2: დაბალი დარტემის ხარისხი
3 – 4: საშუალო დარტემის ხარისხი
5 – 6: მაღალი დარტემის ხარისხი

მტვრისგან გაცლა გარეგანი ექსტრაქტორის ხერხით

მტვრისგან გაცლა იცავს მტვრის დაგროვებისგან, მტვრის მაღალ კონცენტრაციებს გარემომცველ ჰაერში და აადვილებს განლაგებას. ხეზე მუშაობის გრძელი პერიოდისთვის ან კომერციული გამოყენებისთვის მასალაზე, რომელიც გამოყოფს მტვერს, რომელიც საზიანოა ჯანმრთელობისთვის, მანქანა უნდა დაუკავშირდეს შესაფერის ამოსაღებ მოწყობილობას.

ქანქარის მოქმედების მოსაწესრიგებელი

ხერხის დანის ქანქარის მოქმედება, რომელიც მოწესრიგებადია 4 საფეხურის შედეგად შესაძლებლობას აძლევს ქანქარის ადაპტაციას (საჭრელი სინქარე), უნდა შემუშავდეს გაჭრისა და გასაჭრელი ნივთის პროცესი.

თვითოველ დაბალ მოქმედებაზე, ხერხის დანა შორდება ნივთს, რომელიც აადვილებს ნახერხის ამოტეორცნას, ამცირებს სიცხელეს, რომელიც გამომწვეულია ხახუნის შედეგად და ზრდის ხერხის დანის მუშაობის პროცესს. ამავე დროს საჭირო ძალის შემცირება ქმნის შეუჩერებელი მუშაობის შესაძლებლობას. მოსაწესრიგებელი ბერკეტი საშუალებას აძლევს ქანქარის მოქმედების დარეგულირებას 4 მოქმედების შედეგად. ჩამრთველი შეგიძლიათ ჩართოთ მანქანის მუშაობის დროს.

მოქმედება 0:

არ არის ქანქარის მოქმედება.

მოქმედება 1:

ქანქარის დაბალი მოქმედება

მოქმედება 2:

ქანქარის საშუალო მოქმედება

მოქმედება 3:

ქანქარის მაღალი მოქმედება

შემდეგი ძირითადი რეკომენდაციები მოცემულია.

- რაც უფრო სუფთაა საჭრელი პირი, მით უფრო მცირეა ქანქარის მოქმედება.
- ისეთ მეტალზე მუშაობის დროს, როგორცაა ფირფიტისმაგვარი მეტალი, შეაჩერეთ ქანქარის მოქმედება.
- ისეთ მასალებზე, როგორცაა რბილ ხეზე ან ქვიშაზე ჭრის დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ მაქსიმუმი ქანქარის მოქმედება.

სამართავი ინფორმაცია

ჭრა

არ დააწვეთ ძალიან სამუშაო საგანს იმ მიზნით რომ აიცილოთ თავიდან დანის დაზიანება ან გაცხელება. ვიბრაციისა და უკეთ ჭრის თავიდან ასაცილებლად სამუშაო საგანი მოათავსეთ მყარ სამუშაო მაგიდაზე.

გასაჭრელი კუთხის მოწესრიგება

კუთხეების გასაჭრელად გაათავისუფლეთ 2 ხრახნი ცულის რკინის კავებამდე სასურველ კუთხეზე. კუთხის მეტრი მარჯვნივ და მარცხნივ არის მაქსიმუმ 45 0. სასურველი კუთხის მოწესრიგების შემდეგ ჩაამარეთ ხრახნები მყარად. მექანიკურ ხერხზე მოსაწესრიგებელი ხრახნები არის 0 , 15 , 30 , 45 .

PERSIAN

اره مکانیکی

مدل

RDX3650 - X3625

کتابچه راهنما

اطلاعات تکنیکی

RDX3650

- | | |
|------------------|-------------|
| • ولتاژ | 230V~50HZ |
| • توان ورودی | 850W |
| • سرعت | 0-3000r/min |
| • عمق برش در چوب | 100MM |
| • زاویه برش | max: 45 |

بخشهای توانی دستگاه

1- کلید روشن/خاموش

2- کلید قفل

3- محافظ تیغ

4- منفذ خروج گردوغبار

5- کلید کاری پاندول

6- چرخ تنظیم گرسرعت

7- حلقه قفل و بست تیغ

توجه: این محصول جهت استفاده در خانه ایمنی باشد

حوزه مورد استفاده

دستگاه اره مکانیکی شما جهت برش چوب، آلومینیوم و پلاستیک طراحی شده است. از این ابزار همچنین می توان بعنوان یک دستگاه چند منظوره استفاده کرد به همراه متعلقات اضافی موجود در دستگاه عملیات برش خمیده و دایره ای شکل به بهترین وجه انجام می شود.

دستور العمل های ایمنی

تمامی توصیه های آمده در زیر را بکار ببندید، چراکه عدم رعایت این توصیه ها می تواند

منجر به وارد آمدن خسارات جدی، آتش سوزی و نوسانهای الکتریکی به دستگاه گردد
ولتاژ منبع نیرو بایستی که با مقادیر عددی داده شده دستگاه برابر باشد -
نماید.

Изрязване на отвори

Трионът може да се вкара директно в обработвания материал, без да се прави предварителна дупка. Първо трябва точно да се определи мястото на рязане. След това навеждаме триона така, че закъргленият ръб на стъпалото му да се оприе на материала, но да не го докосва. Включваме триона и доближаваме до обозначеното място. Постепенно понижаваме задния край на стъпалото и едновременно вкарваме триона в материала. По време на това движение не предвиждаме триона напред, докато не влезе съвсем в материала, а стъпалото не се допре изцяло до материала. Алтернативно цялата работа можем да започнем с изрязване на отвор с диаметър 12 мм, от който да започнем рязането.

Указания относно правилната употреба на прободния трион

Рязането трябва да се извършва равномерно, без излишно натискане.

Поддръжка и смазване

Препоръчва се периодично смазване на ролката водеща прободния трион. Капката а маслото, сложена на това място, удължава трайността на ролката.

Когато четките се изхият (стигнат височина 4 мм) и двете трябва да се сменят.

Когато поверим грижите за уреда на специалист, това гарантира ефективност на уреда.

Съдържание на доставката:

Прободен трион, имбусов ключ

Технически данни

Номинално напрежение	230 V AC
Честота на промелив ток	50 Hz
Номинална мощност	850 W
Броят на празните ходове	0-3000 мин.
Максимална дълбочина на рязане - дърво - стомана	100 mm
Година на производство	

Нивото на акустичното налягане: $L_p=96,0\text{ dB(A)}$

Нивото на акустичната мощност: $L_w=108,0\text{ dB(A)}$,

Претеглена стойност на ускоряване на вибрациите: $4,2\text{ m/s}$



Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.

дартцмито херхга

мхолод рбиел мхсалеубхуе исеити, рогооригцаа хе, суухта бегтони, пласкмасис фицари да а.ш. шидлеуба вишушолот дартцмито мхолодот. хеши амокра шехадлеубеубаа винасвар габурлевис гартцм мнхннис габуревтис сашуалубот. миухедагад амиса ес мотиохос гартцмеш праптикас да ес шехадлеубеубаа мхолод мокле сажурхи днхнбис сашуалубот. мотахесуе сабашо фирфитис вина мхару сашушол навилхуе да хартеут. даавкшит мнхннас маград да надет сажурхи днна нела сашушол навилхи. сажуро гасажурели сидрмис милвекис шемдег, мнхнаа кклаз дааенет нормалуе сашушол пошитахуе исе ром сабашо фирфитис сруели хедапори днрехуе сашушол навилхуе да гннгрмос херхга сажурели хнхис гасвргиг. трис дасрулеубис шемдег, уперевелес еоглिसа гомортеут мнхнаа да даасрулеут кра.

даммаруба да вменда

небисмиери сашушолс давккеламле мопхнот централური хамртоевели.

мтагари гортголаги хнда шемошмдес да гаишитос хетис хнхнмт. туе моцвда хнда гомоигеалос.

уеафротхобиса да шехадмиси мушолобисовис, еогеелтовис даигавит мнхнаа да гавминдлеу сажуртилагито нахеругти.

туе мнхнаа гафхкдеуба, миухедагад мидебуели хомебиса вормовис да шемошмдес товнхнхрисиот, шекетеуба хнда гннхорегиелдес уфелеубамосили шехидевис суревсехис агентис мхер д X хорихадо иардлевис сашуалубот

ARMENIAN

ՇԱՂԱՓԵՆ ՍՂՈՑ

ՄՈՂԻԵԼ RDX3650 – X3625

ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

ՏԵԽՆԻԱԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

- | | |
|---|-------------|
| • ԼԱՐՈՒՄ | 230V~50HZ |
| • ՆԵՐՔԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ | 850W |
| • ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ | 0-3000r/min |
| • ԿՏՐՄԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ առավելագույնը՝
ԿՏՐՄԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆ առավելագույնը՝ | 100մմ
45 |

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԳՈՐԾԻՔԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՅՈՒ

1. ՄԻԱՑՄԱՆ / ԱՆՁԱՏՄԱՆ ՓՈՒԱՐԿԻՉ
2. ԿՈՂՊԵՔԻ ԿՈՃԱԿ
3. ՍԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔ
4. ՓՈՇՈՒ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՆՑՔ
5. ՀՈՃԱՆԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՓՈՒԱՐԿԻՉ
6. ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆԻՎ
7. ՍԱՅՐԻ ՓԱԿՄԱՆ ԱՆՎԻ ՕՂԱԿ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՅՍ ԱՊՐԱՆՔԸ ՊԻՏԱՆԻ ԶԷ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

Ձեր շահափն սղոցը նախատեսված է փայտ, ալյումին - պլաստմասսա կտրելու համար: Այս գործիքը կարող է օգտագործվել որպես լրացուցիչ պարագաների լայն ընտրությամբ հնարավորությամբ մի գործիք - գերազանց դարձնել, թե՛ շրջանաձև, - թե՛ անկյունային կտրման պրոցեսները:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Կարդացե՛ք բոլոր հրահանգները՝ ստոր- նշված բոլոր ցուցումներին հետ-ելու համար, որոնց չհետ-ելը կարող է հանգեցնել էլեկտրահարության, հրդեհի - /կամ լուրջ վնասվածքների:

- Էներգիայի աղբյուրի լարումը պետք է համապատասխանի մեխանիկական նախատեսված ընդհանրական արժեքի հետ:
- Նախքան գործիքը օգտագործելը ստուգե՛ք այն - նրա միացումները արդյո՞ք որ-է վնասված կա, թե ոչ:

Ծանոթացե՛ք ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար:

Ծանոթացե՛ք ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար: Ծանոթացե՛ք ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար: Ծանոթացե՛ք ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար: Ծանոթացե՛ք ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար:

Կոնստրուկցիա և նպատակ

Փրոբոդիայի տրիոնը էլեկտրոսրբ էրկասի ԿԼ ԻԻ, ընկալման արտադրանք է: Գործընթացում առաջին հերթին հարկադրվում է լիարժեք կապիտալի վրա: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար:

Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար:

Ռեգուլացում և օգտագործում

Տրիոնի արագությունը կարող է կարգավորվել: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար:


Ռեգուլացում և օգտագործում

Տրիոնի արագությունը կարող է կարգավորվել: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար:

Общо метална ламарина: 0	Ламарина стоманена: 0-I
Алуминиева ламарина I-II	Изкуствена материя I-II
Талашит 0-I	Дърво I-III

Ռեգուլացում և օգտագործում

Բն. 4



Ստուգե՛ք, որ արագությունը կարգավորված է ճիշտ: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար:

Կոնստրուկցիա և նպատակ

Տրիոնի արագությունը կարող է կարգավորվել: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար: Կոնստրուկցիայի մասին տեղեկությունների համար:

Ռեգուլացում և օգտագործում

- ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Զգոն եղեմ, նայեմ, թե ինչ եմ անում - խելամիտ եղեմ էլեկտրական գործիքով աշխատելու ժամանակ: Մի՛ օգտագործեմ էլեկտրական գործիք, երբ հոգնած եմ, կամ գտնվում եմ թմրադեղերի, ակոհոլի կամ դեղորայքի ազդեցության տակ: Էլեկտրական գործիքներով աշխատելու ժամանակ թույլատրելի է անուշադուրեղներ կարող է հանգեցնել անձնական լուրջ վնասվածքների:
- Հեռու պահեմ գործիքները երեխաներից:
- Հանեմ խրոցակը էներգիայի աղբյուրից կարգավորումներ կատարելուց, լրացուցիչ պարագաները փոխելուց - էլեկտրական գործիքները պահելուց առաջ: Անվտանգության նման կանխիչ միջոցները նվազեցնում են էլեկտրական գործիքները պատահաբար գործի դնելու վտանգը:
- Երբեմ մի՛ օգտագործեմ լարը էլեկտրական գործիքը փոխադրելու, ֆաշելու կամ խրոցակը հանելու համար:
- Մի՛ անջատեմ գործիքը լիցքավորման ժամանակ:
- Մաքուր - լուսավոր պահեմ աշխատանքի տարածքը: Կեղտոտ - մութ տարածքները վթարների պատճառ են դառնում:
- Գործիքներով աշխատելու ժամանակ խուսափեմ մարմնի աննորմալ շարժումներից:
- Խուսափեմ պատահաբար միացնելուց: Խրոցակը միացնելուց առաջ համոզվեմ, որ փոխարկիչը անջատված վիճակում է: Էլեկտրական գործիքները մատով փոխարկիչի վրա դնելը կամ փոխարկիչը միացրած ժամանակ էլեկտրական գործիքները վարդակից միացնելը վթարների պատճառ է դառնում:
- Էլեկտրական գործիքը միացնելուց առաջ հեռացրեմ կարգավորող բանալիները կամ պտուտակաբանալիները: Էլեկտրական գործիքի պտտվող մասին ամրացված պտուտակաբանալին կամ բանալին կարող է անձնական վնասվածքի պատճառ դառնալ:
- Անջատելուց հետո սղոցի սայրը մի հավասարեցրեմ վերջին՝ կողային ճեղքում գործադրելով:
- Օգտագործեմ միայն սուր, անթերի սայրեր: Անմիջապես փոխեմ ետք, ծոված կամ բութ սայրերը:
- Սայրի կամ ծայրապնակի փոխումը պետք է կատարվի հիմնական խրոցակը ֆաշելուց հետո:
- Սայրը պետք է ամուր նստի վերջինիս փակման սարքավորման մեջ: Կանոնավոր կերպով ստուգեմ՝ արդյո՞ք սայրը լավ է նստած:
- Սղոցելիս հիմնական շերտիկի մակեր-ույթը ամբողջովին պետք է գտնվի նյութի վրա:
- Մարդու առողջության համար վտանգավոր փոշին ասքեստով բետոն կտրելիս կարող է ծուխ առաջացնել:

ԳՈՐԾԱԾՈՒՄ

Միշտ օգտագործեմ նիշտ լարում:

Էներգիայի աղբյուրի լարումը պետք է համապատասխանի մեքենայի անվանատախտակին նշված թվային արժեքին:

INFORMACIJE ZA RUKOVANJE

REZANJE

Nemojte previše pritiskati na predmet obrade radi izbjegavanja oštećivanja i pregrijavanja sječiva. Za izbjegavanje vibracije i bolje rezanje, predmet obrade postavite na čvrstu podlogu.

PODEŠAVANJE UGLA REZANJA

Za rezanje utora otpustite 2 seta vijaka sve dok se sječivo ne uklopi u željeni ugao utora. Ugao utora (ulijevo i udesno) je maksimalno 45°. Nakon podešavanja potrebnog ugla čvrsto zategnite vijke. Podesivi uglovi za udarnu pilu su 0°, 15°, 30° i 45°.

PILANJE PRODİRANJEM

Samo meki materijali kao što su drvo, laki beton, gipsane ploče i slično se mogu obrađivati metodom prodiranja.

Isijecanja u drvetu su moguća bez prethodnog bušenja i prodiranja sa alatom u pogonu. Ovo zahtijeva određeni nivo vježbanja, a moguće je samo sa kratkim listovima pile.

Postavite prednji kraj stopice na predmet obrade i uključite alat. Alat čvrsto prislonite na predmet obrade i listom pile polako prodirite kroz predmet obrade.

Nakon dostizanja potrebne dubine rezanja alat vratite u normalni radni položaj tako da cijela površina stopice počiva na predmetu obrade i nastavite pilati duž linije rezanja.

Nakon završetka reza prvo isključite alat i zatim ga izvucite iz reza.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Prije bilo kakvog rada na samom alatu, izvucite mrežni utikač.

Povremeno treba provjeriti vodilicu cilindra radi moguće istrošenosti i podmazivanja s kapljicom ulja. Ako je istrošena, mora se zamijeniti. Za siguran i ispravan rad uređaj i otvore za strujanje zraka uvijek držite čistima.

Ako se desi da uređaj zataji usprkos fabričkoj kontroli i testiranju, popravka se treba izvršiti kod ovlaštenog lica za korisničke usluge za **RODEX električne alate**.

REŽIM NEPREKIDNOG RADA

Pritisnite otponac za biranje broja okretaja i istovremeno pritisnite sklopku za neprekidni rad.

Za zaustavljanje režima neprekidnog rada pritisnite prekidač za biranje broja okretaja i potom ga otpustite.

BIRANJE REŽIMA UDARA

Uz pomoć preklopnika može se odabrati željeni tempo udara (takoder za vrijeme rada).

- 1 – 2: Niski tempo udara
- 3 – 4: Srednji tempo udara
- 5 – 6: Visoki tempo udara

USISAVANJA PRAŠINE SA VANJSKIM EKSTRAKTORSKIM UREDAJEM

Ekstrakcija prašine sprječava veliku akumulaciju i visoku koncentracije prašine u zraku i ovaj uređaj omogućava njeno odlaganje.

Za duže periode rada sa drvetom ili za komercijalnu upotrebu na materijalima koji stvaraju prašinu koja je štetna po zdravlje, ovaj alat se mora priključiti na odgovarajući vanjski uređaj za ekstrakciju prašine.

PODEŠAVANJE OSCILACIJA NAPRIJED-NATRAG

Osciliranje lista pile naprijed-nazad, koje se podešava u četiri koraka, omogućava optimalno prilagođavanje pomijeranja za vrijeme pilanja (brzina rezanja), odlične rezultate rezanja i izgled reza na materijalu koji se obrađuje.

Za svaki pokret nadolje, list pile se podiže sa materijala, a prikupljanje piljevine i njeno odbacivanje smanjuje toplotu nastalu trenjem i time i produžava radni vijek lista pile. Istovremeno, smanjivanje neophodne snage za rad čini mogućim i rad bez zamora. Poluga omogućava podešavanje oscilacije naprijed-natrag na četiri stepena. Promjena podešavanja se može izvršiti i kad je alat u pogonu.

Stepen 0:

Bez oscilacija naprijed-nazad

Stepen 1:

Male oscilacije naprijed-nazad

Stepen 2:

Srednje oscilacije naprijed-nazad

Stepen 3:

Velike oscilacije naprijed-nazad

Trebate se pridržavati sljedećih osnovnih preporuka:

- Za finije i čistije rezove su potrebne oscilacije manjeg stepena ili ih potpuno isključiti.
- Za rad na tankom metalu, kao što je tabla lima, isključite oscilacije naprijed-nazad.
- Za materijale kao što su meko drvo i rezanje u pravcu čvorova, potreban je maksimalni stepen oscilacija.

ՄՂՈՑԻ ՍԱՅՐԻ ՓՈՒՈՒՄ

Մեքենայով կատարվող ցանկացած աշխատանքից առաջ ֆաշեֆ գլխավոր խորցակը:

- Սայրը հարմարացնելու համար պտտեֆ սայրի փակման անվի օղակը ժամացույցի սլաֆի ուղղութթամր:
- Սահեցրեֆ սայրը տեղավորման րացվածֆի մեջ՝ առամները դեպի առաջ: Համոզվեֆ, որ սայրը պտտող ուղղիչ սարբը մշտապես կոնտակտի մեջ է կտրող սայրի ետ-ի ծայրի հետ:
- Սայրը ապահովագրելու համար անջատեֆ փակման անվի օղակը:
- Սայրի փակման ընդհանուր սարբը պիտանի է շուկայի բոլոր սղոցային սայրերի համար:

ՄԻԱՑՈՒՄ/ ԱՆՋԱՏՈՒՄ

Միացում՝ սեղմեֆ միացման / անջատման փոխարկիչը:

Անջատում՝ րաց թողեֆ միացման/ անջատման փոխարկիչը:

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Միաժամանակ սեղմեֆ փոփոխական արագութթան փոխարկիչի ձգանը – շարունակական աշխատանքի կողպեֆը:

Շարունակական աշխատանքը կանգնեցնելու համար սեղմեֆ – րաց թողեֆ միացման/ անջատման փոխարկիչը:

ՇԱՐԺՄԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երկթ– անիվով կարելի է ընտրել շարժման անհրաժեշտ տեմպը.

1 – 2 : Շարժման ցածր տեմպ

3 – 4 : Շարժման միջին տեմպ

5 – 6 : Շարժման րարձր տեմպ

ՓՈՇՈՒ ԴԱՏԱՐԿՈՒՄԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԵՌԱՑՆՈՂ ՍԱՐՔՈՎ

Փոշու հեռացումը կանխում է փոշու մեծ կուտակումները, շրջապատող օդի մեջ փոշու մեծ խտացումները – հեշտացնում դրանցից ազատվելը: Փայտով երկար ժամանակ աշխատելու կամ առողջութթան համար վնասակար փոշի առաջացնող նյութերի կոմերցիոն օգտագործման համար մեքենան պետեֆ է միացվի փոշու հեռացման համապատասխան սարբի հետ: .

ՀՈՃԱՆԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Սղոցի սայրի ճոնանակի շխտանքը, որը կարգավորելի է չորս ֆայլով, հնարավոր է դարձնում սղոցելիս առաջ շարժման (կտրման արագութթուն) օպտիմալ կարգավորումը, կտրման աշխատանքը – այն նյութի կտրման արտաբին տեսքը, որը պետեֆ է մշակվի:

Ցանկացած վարընթաց շարժման համար սղոցի սայրը բարձրացրեք նյութից, որը հեշտացնում է փոշու դուրս նետումը, նվազեցնում շփումից առաջացող ջերմությունը - մեծացնում սղոցի սայրի դիմացկունությունը: Մի-նույն ժամանակ անհրաժշտ առաջ շարժող ուժի նվազեցումը հնարավորություն է տալիս աշխատել առանց օգնելու: Հարմարեցման լծակը հնարավոր է դարձնում մոնանակի աշխատանքը չորս ֆայլով: Միացումը կարող է տեղի ունենալ մեքենայի աշխատանքի ժամանակ:

- Քայլ 0:
Հոնանակի գրոյական աշխատանք
- Քայլ 1:
Հոնանակի փոփր աշխատանք
- Քայլ 2:
Հոնանակի միջին աշխատանք
- Քայլ 3:
Հոնանակի մեծ աշխատանք

- Պետք է պահպանել հետ-յալ հիմնական խորհուրդները.
- Որքան լավ ու մաքուր է կտրման ծայրը, այնքան փոփր է մոնանակի ընտրված կամ անջատված ֆայլը:
 - Այնպիսի բարակ մետաղի մշակման համար, ինչպիսիք է թիթեղը, անջատեք մոնանակի աշխատանքը:
 - Փափուկ փայտի մեծ նյութերի - թելի ուղղությամբ կտրելու համար կարող է օգտագործվել մոնանակի առավելագույն աշխատանքը:

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ ԳՈՐԾԱԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ

ԿՏՐՈՒՄ
Սայրի վնասումից կամ տախանայուց խուսափելու համար մշակվող մասը շատ մի սեղմեք: Տատանումից խուսափելու - ավելի լավ կտրելու համար մշակվող մասը դրեք ամուր շերտիկի վրա:

ԿՏՐՄԱՆ ԱՆԿՑԱՆ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄ

Եզրային անկյուններ կտրելու համար թուլացրեք տեղադրված երկու պտուտակներն այնքան, մինչև սղոցը հագնի պահանջվող եզրային անկյանը: Ձախ/աջ առավելագույն եզրային անկյունը 45° է: Ցանկալի անկյունը հարմարեցնելուց հետո պինդ ամրացրեք տեղադրված պտուտակներին: Մաղափե սղոցի կարգավորելի անկյուններն են՝ 0°, 15°, 30°, 45°:

ԽՐԵԼՈՂ ՍՂՈՑՈՒՄ

Խրման մեթոդով կարող են մշակվել միայն այնպիսի փափուկ նյութեր, ինչպիսիք են փայտը, բետոնը, ստվարաթղթե բետոնը, ստվարաթուղթը - այլն:

- Iskopčajte mrežni utikač iz izvora napajanje prije nego što obavite bilo kakva podešavanja, zamjenu pribora ili pohranite alat. Ovakve preventivne sigurnosne mjere umanjuju rizik od slučajnog uključivanja električnog uređaja.
- Nikada ne koristite kabl za nošenje, vuču ili izvlačenje mrežnog utikača iz električnog uređaja.
- Nemojte isključivati alat kad je u pogonu.
- Mjesto rada održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Neuredna i mračna mjesta jednostavno prizivaju nezgode.
- Izbjegavajte neprirodne pokrete tijela prilikom rukovanja s alatom.
- Izbjegavajte slučajno pokretanje alata. Osigurajte da je prekidač na poziciji za isključen rad prije ukopčavanja utikača. Ako kod nošenja uređaja imate prst na prekidaču ili na napajanje priključujete alat kad je njegov prekidač na poziciji za uključen rad, rizikujete nezgodu.
- Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje prije uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ koji se nalazi u dijelu uređaja koji se okreće, mogu dovesti do ozljede.
- Nakon isključivanja, nemojte primjenjivati pritisak sa strane kako bi se zaustavio list pile.
- Koristite samo oštre i bespriekorne listove pile. Odmah zamijenite napukle, savijene ili tupe listove pile.
- Zamjena lista pile i demontiranje pomičnog postolja se smiju uraditi samo nakon izvlačenja mrežnog priključka iz utičnice.
- List pile se mora čvrsto namontirati u dio za zavravlivanje pile. Redovno provjeravajte da li je list pile čvrsto postavljen.
- Prilikom pilanja kompletna površina stopice mora biti čvrsto položena.
- Pilanjem betona koji sadrži azbest može se pojaviti i raspršiti prašina opasna po ljudsko zdravlje. Vodite računa o pravnim propisima i savjetima proizvođača.

RUKOVANJE

Uvijek koristite propisano napajanje električnom energijom.
Vrijednosti izvora napajanja moraju biti usklađene sa vrijednostima navedenim na pločici s nazivom uređaja.

ZAMJENA LISTA PILE

- Prije bilo kakvog rada na samom alatu, izvucite mrežni utikač.
- Za montiranje lista pila, zaokrenite blokirajuću prirubnicu pile u smjeru kretanja kazaljke na satu.
 - Gurnite list pile u žlijeb sa zupcima prema naprijed. Osigurajte da je vodilica cilindra cijelo vrijeme u dodiru sa zadnjom ivicom sječiva pile.
 - Otpustite blokirajuću prirubnicu kako biste pričvrstili sječivo.
 - Univerzalna oprema za zavravlivanje sječiva je dostupna na tržištu za sve vrste listova pile.

UKLUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Uključivanje: pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje
Isključivanje: otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje.

- Prije korištenja alata provjerite da li na alatu i mrežnim kablovima postoje bilo kakva oštećenja.
- Nemojte spajati mrežni utikač na izvor napajanja kad je prekidač za uključivanje na poziciji za uključeno.
- Izbjegavajte tjelesni kontakt sa uzemljenim površinama, npr. cijevima, radiatorima, šporetima i frižiderima. Ako je tijelo uzemljeno, postoji povećani rizik od električnog udara.
- Ekstremne temperaturne razlike stvaraju vodene kapljice na dijelovima koji provode električnu struju. Prije uključivanja alata sačekajte da se temperatura alata uskladi sa temperaturom radne prostorije.
- Koristite električni uređaj, pribor i dijelove pribora u skladu s ovim uputama i na način prikladan namjeni ovog električnog uređaja, vodeći računa o radnim uslovima i poslu koji se obavlja. Korištenje ovog električnog uređaja za operacije za koje nije namijenjen može rezultirati rizičnim stanjima.
- Namjestite predmete za obradu, a za njihovo namještanje koristite opremu za stezanje ili škrip.
- Propisno se obucite. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite podalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni u pokretne dijelove.
- Koristite sigurnosnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Sigurnosna oprema, kao što su maska za prašinu, cipele koje se ne klišu, šljem i zaštita za sluh se trebaju koristiti po potrebi.
- Prilikom rada sa uređajem, čvrsto ga držite sa obje ruke i obezbjedite mu siguran položaj.
- Električni uređaj nemojte izlagati kiši ili vlažnim uslovima. Ukoliko voda dospije u električni uređaj, povećava se rizik od strujnog udara.
- Prilikom rada sa električnim uređajem na otvorenom, koristite produžni kabl za vanjsku upotrebu. Korištenje odgovarajućeg kabla za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.
- Nemojte raditi s električnim uređajem u eksplozivnim okruženjima kao što su zapaljive tečnosti, plinovi ili prašina. Električni uređaji stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili dimove.
- Kad se ovaj električni uređaj preda nekome drugome na korištenje, sa električnim uređajem se mora dati i ova uputa za korištenje.
- Električni uređaj morate dati ovlaštenoj osobi za popravke koja će koristiti samo identične dijelove za zamjenu. To će osigurati da se očuva sigurnost korištenja električnog uređaja.

UPOZORENJE: Budite na oprezu, vodite računa o tome šta radite i koristite zdravo rasuđivanje prilikom rada sa električnim uređajem. Nemojte koristiti električni uređaj kad ste umorni ili pod dejstvom opijata, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje za vrijeme rada sa električnim uređajem može rezultirati ozbiljnom ozljedom.

- Alat čuvajte van dosega djece.
- Električni alat koji se ne koristi pohranite van dosega djece i ne dozvoljavajte osobama, koje nisu upoznate s ovim alatom i uputama za njegovo korištenje, da s njim rukuju. njim.

Փայտի կտրվածքները հնարավոր են առանց նախապես ծակելու աշխատող մեքենայով ծակելով: Դրա համար պահանջվում է որոշակի պրակտիկա -, այնուամենայնիվ, հնարավոր է միայն սղոցի կարճ սայրերով:

Տեղադրեք հիմնական շերտիկի առջ-ի ծայրը մշակվող մասի վրա - սղոցի սայրը դանդաղ խրեք մշակվող մասի մեջ: .

Կտրման պահանջվող խորությամբ հասնելուց հետո մեքենան դարձյալ բերեք նորմալ աշխատանքային դիրքի, որպեսզի հիմնական շերտիկի ողջ մակերեսը նստի մշակվող մասի վրա - շարունակեք սղոցել կտրման ուղղությամբ:

Կտրելը վերջացնելուց հետո մեքենան նախ անջատեք, հետո դուրս քաշեք կտրված տեղի միջից:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄԱՔՐՈՒՄ

Մեքենան աշխատացնելուց առաջ քաշեք գլխավոր խորցակը:

Ժամանակ առ ժամանակ հարկավոր է ստուգել ուղղիչ սարքի պտտող մասը - յուղել մի կաթիլ յուղով: Մաշված լինելու դեպքում այն պետք է փոխել:

Անվտանգ - ճիշտ աշխատանքի համար միշտ մաքուր պահեք մեքենան - օդափոխման անցքերը:

Տքեք մեքենան փչանա, չնայած արտադրանքի հանդեպ խնամքին - դրա ստուգմանը, ապա վերանորոգումը պետք է իրականացվի »Ռոդեր « էլեկտրական գործիքների ծառայությունների լիազորված գործակալի կողմից:

ARABIC

منشار التخريم

النموذجية
RDX 3650 – X3625

إرشادات الاستعمال

المواصفات التقنية

- التيار الكهربائي 230V-50Hz
- القوة 850 W
- دورة في الدقيقة 0-3000 السرعة
- عم القطع الأقصى ملم 100 ملم
- زاوية القطع القصوى 45 ° ملم

مركبات الأداة

1. المحوّل
2. زر نظام البلوك
3. قيد الشفرة
4. منفذ استخرج الغبار
5. تشغيل الرقاص
6. بطوق ضبط السرعة
7. قضاء قفل الشفرة

ملاحظة: استخدام هذا المنتج سهل المثال لهواة.

مجالات الاستعمال

قد تم تصميم منشار التخريم لنشر الخشب، و الألومنيوم، و البلاستيك. هذه الألة كثير الوظائف مع اختيار واسع القطع الذي يكفل عملية ممتازة لتقطيع مقوس و مستدير.

نصائح الأمان

- عليكم قراءة كل التعليمات
- عجز إتباع جميع التعليمات الواردة قد يؤدي إلى صدمة كهربائية ، و لنار أو إصابة خطيرة.
- الجهد لمصدر الإمداد يخب أن يتطابق مع الكمية التي موجودة على لوحة الألة.
- حققوا الجهاز و آلية الإدارة قبل تشغيله.
- لا تربطوا القابس إلى مصدر الطاقة عند ما المحوّل مشغول.
- تجنبوا الإتصال مع الصطوح متصلة بالأرض كالأنابيب، و الرديتورات، و الموافد، و الثلاثجات. هناك خطر متزايد من الصدمة الكهربائية عند استخدام الأدوات متصلة بالأرض.
- الفرق الكبير للغاية في درجة الحرارة يؤدي إلى ظهور قطرات على الموصلات الكهربائية.
- تعتقدوا بأن درجة الحرارة الألة يتطابق مع درجة الحرارة الغرفة قبل تشغيل الجهاز.
- استخدموا الألة ، و الأجهزة المساعدة ، و المقاطع المدخلة الخ وفقاً للتعليمات

BOSNIAN

UBODNA PILA
MODEL RDX3650 – X3625

UPUTE ZA KORIŠTENJE

TEHNIČKI PODACI

RDX3650 / X3625

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| • NAPAJANJE | 230V~50HZ |
| • PRIKLJUČNA SNAGA | 850W |
| • BRZINA | 0-3000 okretaja/min |
| • REZANJE DRVETA DUBINA REZA | 100mm |
| • UGAO REZANJA | Max. 45° |

DIJELOVI ELEKTRIČNOG UREĐAJA

- PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
- TIPKA ZA ZAKLJUČAVANJE
- VODILICA SJEČIVA
- OTVOR ZA IZBACIVANJE PRAŠINE
- PREKLOPNIK ZA ODABIR OSCILACIJA NAPRIJE-NATRAG <
- REGULATOR PODEŠAVANJA BRZINE
- BLOKIRAJUĆA PRIRUBNICA LISTA PILE

NAPOMENA: OVAJ PROIZVOD JE NIJE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

PODRUČJA KORIŠTENJA

Vaša ubodna pila je namijenjena za pilanje drveta, aluminija i plastike. Alat se može koristiti kao višenamjenski alat sa velikim izborom varijanti pribora, a time će postupak pilanja, kako kružni tako i zakrivljeni, dati odlične rezultate.

UPUTE ZA SIGURAN RAD

Pročitajte sve upute. Nepridržavanje navedenih uputa može dovesti do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda.

- Jačina napajanja mora biti uskladena sa vrijednostima navedenim na pločici s nazivom uređaja.

Rregullimi i kendit te prerjes

Per te prere ne kendin e deshiruar lironi dy ciftet e vidhave derisa pllaka e sharres te jete ne kendin e deshiruar. Kendi ne te majte/djathte eshte maksimumi 45 grade. Pasi ta keni pershtatur kendin e deshiruar shtrengoni ciftet e vidhave fort perseri. Kendet mund te pershtaten ne 0, 15, 30 dhe 40 grade.

Prerja e thelle

Vetem materiale te buta si psh druri, derrase, allci, derrase etj mund te punohen me prerjen e thelle.

Prerjet ne dru jane te mundura pa nevojën e trapanit ne fillim, por direkt duke depertuar me makinen e ndezur. Por kjo kerkon nje fare eksperience dhe praktike, dhe eshte e mundur te behet vetem me thika te shkurta sharre. Vendoseni te huan ballor te pllakes se bazes ne objektin e punes dhe ndizni makinen. Shtypni makinen fort ne drejtim te objektit te punes dhe zhyteni thiken e sharres ngadale ne objektin e punes. Pasi te keni arritur thellesine e prerjes se deshiruar, cojeni perseri makinen ne pozicionin normal te punes ne menyre qe komplet siperfaqja e e bazes se pllakes te qendroje ne objektin e punes dhe vazhdo te sharrosh ne drejtim te vijes se prerjes.

Pasi te keni mbaruar prerjen, fikni makinen ne fillim dhe pastaj nxirreni ate nga vendi i prerjes.

Mirembajtja dhe pastrimi

Perpara cdo pune ne makine, hiqni prizat kryesore.

Segapuntoja duhet te kontrollohet here pas here per demtime dhe te lubrifikohet me nje pike vaj. Nese eshte holluar duhet te ndryshohet. Per pune te sigurte dhe sa me te mire gjithmone mbajeni makinen dhe vrimat e ventilimit te pastra.

Nqs makina nuk punon pavaresisht kujdesit te marre ne prodhim dhe testim, riparimi duhet te behet nga nje agjent riparues i autorizuar per klientet nga **RODEX power tools**.

بشكل خاص لهذا الآلة منتهي إلى شروط و طراز العمل.

• تحقيق العمليات مختلفة من المقصود يمكن أن يؤدي إلى حالة خطيرة. صفوا التجهيزات مستخدماً المشد أو الملامزة.

• البسوا بملابس. لا تلبسوا فستاناً فضفاضاً و زخرفاً. تجنبوا اتصال الشعر، و القفازات، و الملابس مع أي جزء متحرك لأن من الممكن تمسكها.

• استخدموا معدات الأمان. ضعوا نظارة واقية دائماً. استخدموا أدوات الأمان: الأقفعة ضد الغبار، و الأحذية غير منزلقة، و الخوذة أو حماية السمع.

• عقدوا الآلة بقوة بيدين و اكفلوا موقفاً أميناً عند العمل معها.

• لا غرروا الآلة بالمطر أو الظروف الرطبة. وصل الماء إلى الآلة يزيد خطر الصدمات الكهربائية.

• استخدموا سلك التوصيل المناسب عند العمل في الهواء الطلق. استخدام الجبل المناسب عند العمل في الهواء الطلق يقلل من أخطار الصدمات الكهربائية.

• استخدام الآلة ممنوع في الأماكن سهلة الانفجار (في حضور سوائل سهلة الاشتعال، أو غازات، أو غبار. عند عمل الآلة تحضر شرارات التي يمكن أن تشعل الغبار أو الغازات.

• و عندما نقلت الآلة لاستعمال الغير، مناوله إرشادات الاستعمال ضرورية أيضاً. لحصل على خدمة راجعوا إلى عامل مؤهل مستخدماً القطع التبديلية المماثلة. هذه العملية تكفل أمن عمل الآلة.

تحذية: ابقوا منتهياً و استخدموا الآلة مع عقل سليم. لا تستخدموا الآلة أو الكهول أو أدوية. لحظة من الإهمال يمكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة.

• احفظوا الآلة بعيداً عن متناول الأطفال. عند التعب، و أو تأثير المخدرات

• احفظوا الآلة غير مستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال و لا تسمحوا الغرباء الذين يجهلون عمل الآلة باستخدام إرشادات الاستعمال.

• قبل اتخاذ أي ضبط، أو لتبديل الأجزاء، أو لتخزين التدابير الواقعة يجب أن تفصلوا الجهاز عن التيار. هذه العملية تقلل خطر التشغيل الصدفي.

• ممنوع تحمل الآلة من الجبل و سحبه من البريزة من أجل الفصل. الفصل ممنوع عندما الآلة مشغولة.

• حافظوا على النظافة و الترتيب في مكان العمل. عدم الترتيب و القدر يمكن أن يؤدي إلى الحوادث.

• الحركات الشديدة ممنوعة عند العمل مع الآلة.

• تجنبوا التشغيل الصدفي. حققوا أن المفتاح الكهربائي منفصل. لا تمسكوا المفتاح بالأصبع عندما الآلة مشغولة و إلا ستقع الحوادث.

• انزعوا أي سفين أو مفتاح قبل تشغيل الآلة. إذا السفين أو المفتاح يبقان على خذء متحرك الآلة، من الممكن إصابة شخصية عند التشغيل.

• لا تقفوا جسم المنشار مستعملاً الضغط الجنبى بعد الأيقاف.

استعملوا أجسام المنشار حادة و بلا النقص. غيروا الأجسام المصدوعة، المعقوفة و الكليّة.

• تبديل الشفرة و القيقاب يجت الإقامة به بعد فصل القابيس.

• تثبيت الشفرة يجب أن يكون راسخاً في غلقه. حققوا رسوخ موقف الشفرة دائماً.

• عند النشر سطح اللوحة المستندة يجب أن يكون على المادة كلياً.

• ممكن تجنب الغبار الخطرة على صحة الإنسان عند تقطيع الخرسان مع الأسبستوس. انتبهوا إلى قوانين و توصيات الصانع.

الاستعمال

استخدموا التيار الكهربائي المطلوب دائماً. تأكدوا من أن التيار الكهربائي تتطابق مع لوحة المنتج.

تبدیل الشفرة

قبل أي عمل على الآلة اسحبوا القابيس.

• لتثبيت الشفرة دوروا علقه في اتجاه عقرب الساعة.

- ضعوا الشفرة في الشق مع أسنان مشيرة إلى الأمام. تأكدوا من أن عمود الشفرة متصل مع الحافة الخلفية للوحة التقطيع.
- خففوا قضاء التثبيت لتأمين الشفرة.
- الجهاز العام لقفل الشفرة لكل أنواعها موجود في السوق.

المحوال

التشغيل: اضغطوا على المحوال.

الفصل: اطلقوا المحوال.

الطريقة المستمرة

اضغطوا على زر السرعة المتغيرة و في وقت واحد اضغطوا على زر نظام البلوك. لفصل الطريقة المستمرة اضغطوا على زر السرعة المتغيرة فاطلقوه بعد ذلك.

اختبار الضربة

على محوال القرص موجودة دلالات مستوى الضربة و تغييرها ممكن أثناء عمل الآلة أيضاً.

مستوى منخفض 1-2

مستوى متوسط 3-4

مستوى عليا 5-6

مستخلص الغبار مع الجهاز الخارجي

استخلاص الغبار يمنع تراكمات كبيرة منه، وتركيزاته كثرته في الهواء المحيط التي تمهد سبيلاً لاستهلاك الآلة. العمل الطويل على الخشب أو المواد لاستعمال التجاري ينتج الغبار المضر لصحة و لذلك يجب ربط المستخلص التالي مع الآلة.

ضبط وظيفة الرقاص

وظيفة رقاص الشفرة تضبط مع أربع خطوات و تجعل من الممكن التكييف الأمثل للنشر (سرعة النشر)، فعاليته و مظهر القطع على المادة. لكل حركة إلى تحت الشفرة تنقطع من المادة و هذا يمهد سبيلاً لإطلاق الغبار و يقلل التسخين متولد عن الاحتكاك، و يزيد حياة الشفرة. و في الوقت نفسه انخفاض القوة المطلوبة للتقديم يجعل من الممكن استمرار العمل. ذراع الضبط يسمح تعديل وظيفة الرقاص في أربع خطوات. التحويل ممكن أثناء عمل الآلة.

خطوة 0	الرقاص ليس مشغولاً
خطوة 1	الرقاص في عمل صغير
خطوة 2	الرقاص في عمل متوسط
خطوة 3	الرقاص في عمل كبير

انتبهوا إلى التوصيات الآتية:

- كلما أصغر و أنظف حافة القطع كلما أصغر يجب أن يكون عمل الرقاص أو يجب إيقاف عمله.
- عند العمل على المعادن الرقيقة مثل الصفائح المعدنية عليكم وظيفة الرقاص.
- عند العمل على المواد كالخشب اللين و عند التقطيع في اتجاه تركيب المادة يمكن أن تستخدم الوظيفة الأقصى للرقاص.

Hapesira per nxjerrjen e pluhurit

Nxjerrja e pluhurit parandalon akumulime te medha te pluhurit, perqendrimin e madh te pluhurit ne ajrin e ambientit dhe lehteson punen.

Per periudha te gjata punimi me dru ose per perdorim tregtar ne materiale qe prodhojne pluhur qe eshte shkaterruese per shendetin, makina duhet te lidhet patjetet me mjete nxjerrjeje jashte te pluhurit.

Vendosja ne veprim e lavjerrsesit

Veprimi lavjerrses i thikes se sharres qe pershtatet ne kater hapa ben te mundur pershtatjen optimale e rritjes se shpejtesise se prerjes se sharres, performancen e prerjes dhe paraqitjen sa me te mire te prerjes te materialit me te cilin punojme.

Per cdo levizje perposhte thika e sharres ngrihet lart nga materiali, gje qe lehteson nxjerrjen e pluhurit te sharres, ul nxehtesine qe gjenerohet nga ferkimi dhe rrit jeten e sherbimit te thikave te sharres. Ne te njejten kohe ulja e perdorimit te forces ul ben qe puna me sharren te jete me pak e lodhshme. Leva e rregullimit ben te mundur pershtatjen e veprimit te lavjerrsesit ne kater hapa. Ndezja mund te behet kur makina eshte duke punuar.

Hapi 0:

Lavjerrsesi nuk eshte ne pune

Hapi 1:

Veprim i vogel i lavjerrseses

Hapi 2:

Veprim i mesem i lavjerrseses

Hapi 3:

Veprim i larte i lavjerrseses.

Rekomandimet e meposhtme duhet te ndiqen me kujdes:

- Sa me e mprehte dhe me e paster tehu prerres te jete, aq me te vogla do te jene hapat e lavjerrsesit ose dhe e fikur.
- Nese punoni me metale te holla si psh metal flete, fikni veprimin e lavjerrsesit.
- Ne materiale te ketilla si drute e bute dhe prerja ne drejtimin e e kokrrizave, mund te perdoret maksimumi i veprimit te lavjerrsesit.

Informacione per perdorimin

Prerja

Mos e shtyni shume poshte ne drejtim te objektit te pune per te evituar demtimin dhe ngrohjen e thikes. Per te evituar vibrimin dhe per prerje me te mire, vendoseni objektin ne nje pllake te qendrueshme.

- Hiqni cdo celes rregullues apo gjera te tjera perpara se te ndizni veglen. Nje celes apo dicka tjeter e ngjitur me nje pjese rrotulluese te vegles mund te rezultojte ne demtime personale.
- Pas fikjes, mos e ndaloni motorin duke ushtruar force.
- Perdorni vetem thika sharre te mprehta dhe pa defekte. Ndryshoni menjehere thikat e sharres te krisura, perkulura etj.
- Ndryshimi i sharrave do te behet pasi te jene hequr spinat kryesore.
- Thika duhet te futet mire ne pozicionin mbylles te thikave. Kontrolloni rregullisht nqs thika eshte futur mire.
- Kur te sharroni, gjithë siperfaqja e bazes se pllakes duhet te sigurohet qe te mbeshetet ne objektin e punes.
- Pluhuri mund te shkaktoje tymra ne dem per shendetin e njerezve si psh asbesti Kujdes me rregulloren legale dhe keshillat e prodhuesit.

Perdorimi

Gjithmone perdorni voltazhin e sakte te energjise.

Voltazhi duhet te perputhet me vleren e dhene ne pllaken identifikuese te makines.

Ndryshimi i thikave te sharres

Perpara cdo pune me vete makinën, hiqni spinat kryesore.

- Per te vendosur thikat, rrotullojeni qaforen mbyllese te thikes ne drejtim te ores.
- Rreshkiteni thiken ne kanalën e duhur me dhembet e drejtuara nga lart. Sigurohuni gjithmone qe drejtimi i cilindrit te thikes eshte ne kontakt me cepin e mbrapme e thikave prerese
- Leshojeni qaforen mbyllese per te siguruar thiken.
- Mjetet mbyllese te thikave universale eshte e disponueshme per te gjitha sharrat ne treg.

Celesi ndez/fik

Ndezja: shtyp celesin ndez/fik

Fikja: leshojeni celesin ndez/fik

Perdorimi i vazhduar

Shtyni butonin e ndryshimit te shpejtesise dhe ne te njejten kohe shtyni butonin e operimit te vazhdueshem.

Per te ndaluar operimin e vazhdueshem, shtyni celesin e ndryshimit te shpejtesise dhe pastaj leshojeni.

Selektimi i goditjeve

Me goditjen me gishta te rrotes goditja e kerkuar mund te selektohet (gjithashtu dhe kur po punoni):

- 1 – 2: goditje e lehte
- 3 – 4: goditje mesatare
- 5 – 6: goditje e larte

معلومات الاستعمال

النشر

لا تضغطوا ضغطاً شديداً على المادة لتجنب إلحاق الأضرار و تسخين الشفرة. ضعوا المادة على لوح ثابت لتجنب الاهتزاز و لحصول على النشر الأحسن.

ضبط زاوية النشر

لنشر الزوايا المائلة خففوا مجموع المسامير حتى يقب المشر سكون في الزاوية المناسب. قياس أقصى للزاوية المائلة يساوي 45 ° إلى اليمين، إلى اليسار. بعد ضبط الزاوية المناسبة شدوا مجموعة المسامير شديداً.

هذه الزوايا المبلوبة للآلة:

0°، 15°، 30°، 45°.

النشر بالهبوط

فقط المواد اللينة كالخشب، و الخرسانة الخلوية، و اللوحة الملاطية يمكن أن تعملوا عليها مع النشر بالهبوط. التقطيعاب على الخشب ينكن أن تقوم بها بلا النشر التمهيدي مضغطاً على الآلة المشغولة. هذه العملية تتطلب ممارسة خاصة لكنها ممكن باستخدام الشفرات القصيرة. ضعوا حافة أمامية اللوحة المستندة على المادة و شغلوها. عند العمل اضغطوا على الآلة و تغرقوا الشفرة في المادة ببطء. بعد بلوغ العمق المناسب تجعلوا الآلة إلى الموقف العادي حتى سطح كامل اللوحة المستندة يقع على المادة و تتابعوا النشر على طولاً خط القطع بعد الإنتهاء من القطع، اقطعوا تيار الآلة و بعد ذلك اخرجوها من القطع.

الصيانة و التنظيف

قبل أي عمل على الآلة يجب فصل الجهاز عن التيار.

دورة الدليل يجب أن يكون مفحوصاً أحياناً فادهونها بالزيت مع قطرة النفط. عند الاستهلاك لا بد من تغييرها. لعمل أمين و قياسي يجب أن تحفظوا على نظافة الآلة و الفتحات التحويلية. عند أي مشكلة مع عمل الآلة، رغباً عن الرعاية التي آتخذت عند التصنيع و اختبارها، فالإصلاح يخب أن يقوم به ممثل الخدمة العملاء

للاذوات **RODEX**.

ALBANIAN

SEGAPUNTO

MODEL: RDX3650 – X3625

MANUALI I INSTRUKSIONEVE

Te dhena teknike:

• VOLTAZHI	230V~50HZ
• BURIMI I ENERGJISE	850W
• SHPEJTESIA	0-3000r/min
• THELLESIA E PRERJES	100MM
• KENDI I PRERJES	max: 45

Pjeset e vegles se punes:

1. CELESI NDEZ/FIK
2. BUTONI MBYLLES
3. SIGURESA E THIKES
4. DALJA E PLUHURIT
5. RREGULLATOR XHIROSH (CELESI I AKSIONIT LAVJERRES)
6. RROTA E RREGULLIMIT TE SHPEJTESISE
7. QAFORJA E MBYLLESE E THIKES

SHENIM: KY PRODUKT NUK ESHTË PER PERDORIM PROFESIONAL.

Zonat e perdorimit

Segapuntoja juaj "RODEX" eshte dizenuar per te sharruar drurin, aluminin dhe plastiken. Kjo vegël mund te perdoret si multifunksionale me alternativa aksesoresh te shumte dhe e ben procesin e prerjes te shkelqyer si te rumbullakte ashtu dhe te lakuar.

Instrukcionet e sigurise

Lexoni te gjitha instrukcionet e deshtimit te listuara me poshte qe mund te cojne ne shok elektrik, zjarr dhe/ose demtime serioze.

- Voltazhi i burimit te energjise duhet te korrespondoje me vleren e dhene ne pllaken e makines.
- Perpara se te perdorni veglen e punes, kontrolloni veglen dhe lidhjet qe ka me energjine nese ka ndonje demtim.

- Mos e vendosni ne prize nese butoni eshte i ndezur
- Evitoni kontaktet e trupit me siperfaqe te tilla si llulle, radiatore, frigorifere. Ka nje rrezik me te madh shoku elektrik nqs trupi juaj eshte ne kontakt.
- Ndryshime te medha temperature shkaktojne buleza uji ne pjeset e ku ka energji. Perpara se ta ndizni veglen e punes, prit sa vegla te shkoje ne te njejten temperature me ambientin e punes.
- Perdorni veglen e punes, aksesoret dhe pjeset e vegles ne akordim me keto instrukcione dhe ne akordim me menyren e paracaktuar te cdo lloj vegle., duke marre parasysh kushtet e punes dhe puna qe duhet te perfermohet. Perdorimi i vegles per pune qe nuk jane paracaktuar mund te cojne ne situata te rrezikshme.
- Vendosni sakte pjeset e punes dhe per ti vendosur keto sakte perdorni
- Vishu sic duhet. Mos vishni rroba te gjera apo bizhuteri. Mbani floket, rrobat dorezat larg nga pjeset levizese. Rrobat e gjera, bizhuterite ose floket mund te ngecen tek pjeset levizese.
- Perdor mjete te sigurta. Gjithmone perdor mbrojtese per syte. Mjete te sigurta si maske per pluhurin, kepuce te sigurta qe nuk rreshqasin, kapele te forte, ose mbrojtje per degjimin jane te nevojshme.
- Kur te punoni me makinen, mbajeni foRDxe te dyja duart dhe siguroni qe te keni nje qendrim te forte.
- Kur ta perdorni veglen jashte, perdorni nje kordon te zgjatuar te per perdorim te jashtem. Perdorimi i nje kordoni te zgjatuar per jashte ul rrezikun e nje shoku elektrik.
- Mos e perdorni veglen ne nje vend ku ka rrezik shperthimi, si psh afer likuideve zjarrvenese, gazit apo pluhurit. Vegla e punes krijon xixa qe mund te shkaktojne pluhur apo zjarr.
- Kur vegla e punes u jepet njerezve te tjere, duhet tu jepet dhe ky manual instrukcionesh.
- Veglen e punes dergojeni tek nje person riparues i autorizuar dhe perdorni mjete zevendesimi te njejta. Kjo do te sigurje mbajtjen e sigurise se vegles se punes.

Kujdes: ki kujdes, shiko se cfare po ben dhe perdor sensin e mire kur e perdoresh veglen. Mos e perdorni veglen nqs jeni I lodhur, nen influencen e drogave, alkoolit ose ilaceve. Nje moment moskujdesjeje kur perdorni veglen mund te coje ne demtime seroze personale.

- Mbajeni veglen larg duarve te femijeve.
- Ruajeni veglen larg femijeve dhe mos ua jepni personave qe nuk e njohin ose nuk dine instrukcionet e kesaj vegle pune.
- Hiqeni prizen nga burimi i energjise perpara se te beni rregullime, ndryshoni aksesoret, apo para se ta lini diku veglen. Keto masa ulin rrezikun e ndezjes se vegles ne menyre aksidentale.
- Asnjehere mos e perdorni kordonin per te mbajtur, terhequr apo ta hiqni nga priza veglen.
- Mos e fikni makinen kur ajo eshte ne karikim
- Mbajeni vendin e punes te paster dhe te ndricuar mire. Papastertia dhe erresira mund te cojne ne aksidente.
- Evitoni levizjet anormale te trupit kur te perdorni veglen.
- Evitoni ndezjen aksidentale. Siguroheni qe butoni te jete i fikur para se ta vini ne prize. Mbajeni veglen e punes me gishtin tuaj tek butoni on/off sepse ta vendosesh prizen kur makina eshte e ndezur mund te coje ne aksidente.